

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202603347
Data badania – 31 marca 2026r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WZ590FU

Marka pojazdu: AUDI
Model: A6 40 TDI MHEV S TRONIC
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 85631
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF27PN038832
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2255
Masa własna (kg): 1667
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 150.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 07.02.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT0511937
2. Data następnego badania technicznego: 05.02.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.⁷

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Szyba czołowa: Pęknięcie

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 160 μm , drzwi TP - 90 μm , poszycie TP - 260 μm , pokrywa T - 180 μm , poszycie TL - 230 μm , drzwi TL - 160 μm , drzwi PL - 100 μm , błotnik PL - 90 μm , dach - 150 μm , próg P - 120 μm , próg L - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Słupek A lewy: Zabrudzenia

Podsufitka lewa: Zarysowania

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Kanapa T: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania / Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu

Aplikacje dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem refleksyjnym

Audi Music Interface

Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów

Automatyczne odblokowanie pokrywy bagażnika

Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa

Dywaniki podłogowe przód i tył

Dywaniki z przodu i z tyłu

Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej

Elektrycznie sterowany obieg powietrza

ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17" - (10-ramienne) z ogumieniem 7,5j x 17"

Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy

Fotele przednie standardowe

Gałka dźwigni skrzyni biegów

Hamulce tarczowe z przodu

Hamulce tarczowe z tyłu
 Immobilizer
 Infotainment system (MIB3)
 ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
 Kierownica wielofunkcyjna - skórzana
 Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
 Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
 Lampy : Światła do jazdy dziennej
 Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
 Listwy progowe - aluminiowe
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
 Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową
 Oświetlenie wnętrza Ambiente
 Oznaczenie modelu i typu silnika
 Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni
 Podłokietnik przedni komfortowy
 Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe
 Podsufitka tkaninowa
 Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne
 Poduszki powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu
 Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera
 Reflektory przednie w technologii LED
 Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym
 Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane
 Standardowy zestaw pedałów obsługi
 System MMI Navigation
 System nagłośnienia - 8 głośników
 System Start/Stop
 Szyby termoizolacyjne
 Światła tylne w technice LED
 Tablica wskaźników z prędkościomierzem
 Tapicerka tkaninowa Index
 Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości
 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
 Układ wydechowy
 Wariant dla niepalących
 Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
 Zagłówki przednie
 Zamek centralny sterowany falami radiowymi
 Zawieszenie dynamiczne
 Zderzaki wzmocnione
 Zestaw naprawczy - tire mobility set
 Zestaw narzędzi
 Złącze Bluetooth
 Audi Parking System plus przód/tył z wizualizacją otoczenia - czujniki parkowania
 Fotele przednie ogrzewane
 Kamera cofania

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
-------	-----------	---------	---------------------------------

PL Zimowe	Falken,	225/60/17	65%
PP Zimowe	Falken,	225/60/17	65%
TL Zimowe	Falken,	225/60/17	50%
TP Zimowe	Falken,	225/60/17	50%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 76 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 31 marca 2026

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603347



A close-up view of the driver's side of an Audi A8 L. The black leather steering wheel features the Audi four-rings logo in the center and various control buttons on the spokes. Behind the wheel, the instrument cluster consists of two analog dials (speedometer and tachometer) flanking a central digital display showing the time 12:24 and other vehicle information. The dashboard and center console are visible in the background, featuring a large infotainment screen and various control buttons.















