

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202604007
Data badania – 07 kwietnia 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW361ST

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: PASSAT ALLTRACK
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 139378
Nr fabryczny (VIN): WVGZZZ3CZME080715
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2280
Masa własna (kg): 1711
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 147.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.08.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 3316472
2. Data następnego badania technicznego: 09.08.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - aluminiowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna.

Zderzak przód: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Próg prawy: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 160µm, błotnik PP - 160µm, drzwi PP - 160µm, drzwi TP - 160µm, poszycie TP - 160µm, pokrywa T - 180µm, poszycie TL - 170µm, drzwi TL - 160µm, drzwi PL - 160µm, błotnik PL - 160µm, dach - 170µm, próg L - 120µm, próg P - 120µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Roleta / półka bagażnika: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy

ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją

przyczepy
Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
Fotele przednie komfortowe
Fotele przednie z regulacją wysokości
Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej
Gniazdo 12V w bagażniku
Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
Immobilizer
Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana z łopatkami do zmiany biegów sportowa
Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT
Kurtyny powietrzne
Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED
Lampy tylne LED
Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu
Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, przednich drzwiach, konsoli środkowej Tracks
Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane
Listwy progowe ze stali szlachetnej z napisem Alltrack
Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane
Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne
Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED
Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się
Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej
Osłona silnika od dołu, dodatkowa (wykonana z tworzywa)
Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączaniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania
Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość
Poduszka kolanowa kierowcy
Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu
Relingi dachowe - srebrne
Roleta przestrzeni bagażowej z wygodną funkcją zwijania i rozwijania
Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia
Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją
System automatycznego hamowania po kolizji
System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu
System rozpoznawania przechoźniów
System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku
System wykrywania zmęczenia kierowcy
Szyba przednia odbłaskowa
Szyby boczne podnoszone elektrycznie
Szyby termoizolujące
Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu
Tapicerka materiałowa 7 Summits
Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu
Tuner radiowy cyfrowy DAB+
Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty
We connect i We connect Plus (wzywanie pomocy, przeglądy, raport, mobile usługi online 1 rok,)
Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości

Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual, Off-Road)
Wyłącznik poduszki powietrznej
Zamek centralny z pilotem
Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, obudowy lusterek i osłony zderzaków srebrne, zdobienie
Active Info Display - aktywny wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów
Felgi aluminiowe 18 Kalamata z ogum. samouszcz. o obniżonym oporze 245/45 + śruby
antykradzieżowe
Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe
Lakier metalik/perłowy
Pakiet Premium:
Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
System Easy open / Easy close, sterowanie bagażnikiem i roletą, bezkluczykowy dostęp do samochodu
System nawigacji Discover Media (8,0 cali)FM/MP3/WMA/Mapy Europy/Sign
Assist/WeConnect/WeConnectPlus

System Aera View z kamerą cofania Rear Assist
Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Nokian, Snowproof	245/45/18	40%
PP - zima	Nokian, Snowproof	245/45/18	40%
TL - zima	Nokian, Snowproof	245/45/18	25%
TP - zima	Nokian, Snowproof	245/45/18	25%
Zapasowe - lato	Pirelli, Cinturato	245/45/18	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 83 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 07 kwietnia 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604007





 VOLKSWAGEN AG

e1*2001/116*0307
WVWZZZ3CZME080715

2280 kg
4510 kg

1 - 1130 kg
2 - 1200 kg

Typ 3C

1 DIVA 2000
042000









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604007









