

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202603337

Data badania – 02 kwietnia 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WZ592FU

Marka pojazdu: AUDI

Model: A6 40 TDI MHEV S TRONIC

Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan

Rodzaj pojazdu: Audi

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 110957

Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF28PN042226

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2255

Masa własna (kg): 1667

Rodzaj paliwa: Hybryda

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1968

Moc [kW]: 150.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 07.02.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT0512003
2. Data następnego badania technicznego: 04.02.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Pokrywa przednia: Odpryski

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 μm , błotnik PP - 220 μm , drzwi PP - 90 μm , drzwi TP - 90 μm , poszycie TP - 150 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 600 μm , drzwi TL - 180 μm , drzwi PL - 100 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 140 μm , próg P - 100 μm , próg L - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania

Listwa progu LP: Zarysowania

Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Listwa progu LT: Zarysowania

Kanapa T: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Listwa progu PT: Zarysowania

Fotel PP: Uszkodzenia mechaniczne / Zabrudzenia

Listwa progu PP: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu

Aplikacje dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem refleksyjnym

Audi Music Interface

Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów

Automatyczne odblokowanie pokrywy bagażnika

Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa

Dywaniki podłogowe przód i tył

Dywaniki z przodu i z tyłu

Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej

Elektrycznie sterowany obieg powietrza

ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17" - (10-ramienne) z ogumieniem 7,5j x 17"
Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy
Fotele przednie standardowe
Gałka dźwigni skrzyni biegów
Hamulce tarczowe z przodu
Hamulce tarczowe z tyłu
Immobilizer
Infotainment system (MIB3)
ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
Kierownica wielofunkcyjna - skórzana
Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
Lampy : Światła do jazdy dziennej
Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
Listwy progowe - aluminiowe
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową
Oświetlenie wnętrza Ambiente
Oznaczenie modelu i typu silnika
Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni
Podłokietnik przedni komfortowy
Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe
Podsufitka tkaninowa
Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne
Poduszki powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu
Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera
Reflektory przednie w technologii LED
Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym
Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane
Standardowy zestaw pedałów obsługi
System MMI Navigation
System nagłośnienia - 8 głośników
System Start/Stop
Szyby termoizolacyjne
Światła tylne w technice LED
Tablica wskaźników z prędkościomierzem
Tapicerka tkaninowa Index
Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości
Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
Układ wydechowy
Wariant dla niepalących
Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
Zagłówki przednie
Zamek centralny sterowany falami radiowymi
Zawieszenie dynamiczne
Zderzaki wzmocnione
Zestaw naprawczy - tire mobility set
Zestaw narzędzi
Złącze Bluetooth
Audi Parking System plus przód/tył z wizualizacją otoczenia - czujniki parkowania
Fotele przednie ogrzewane
Kamera cofania

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Fulda,	225/60/17	15%
PP Zimowe	Fulda,	225/60/17	15%
TL Zimowe	Falken,	225/60/17	65%
TP Zimowe	Falken,	225/60/17	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 81 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 02 kwietnia 2026

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603337

















