

„Moto-Expert Marcin Stachurka”

Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202606311

Data badania – 30 czerwca 2026r.

Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW2PW90

Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: 208 1.2 PURETECH LIKE S&S
Kolor: SZARY

Oznaczenie: PEUGEOT 208 1.2 PURETECH LIKE S&S
Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 116661
Nr fabryczny (VIN): VR3UPMHMDM5863286
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 1510
Masa własna (kg): 994
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 1199
Moc [kW]: 55.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.11.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: BAR4751962
2. Data następnego badania technicznego: 05.11.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (1 klucz bez pilota.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego – 05.11.2026.
2. Książka serwisowa z ostatnim wpisem przy przebiegu 104494km, instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie, uszkodzone wygłuszenie pokrywy komory silnika. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 5 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół stalowe 4 sztuki – koła wyposażone w kołpaki, pęknięty kołpak tylny lewy, zarysowania kołpaka tylnego prawego. Pojazd wyposażony w zestaw naprawczy do opon z kompresorem.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – szara z efektem metalicznym. Zderzak przedni – miejscowe głębokie zarysowania części dolnej, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – ubytki lakieru na krawędzi tylnej na odcinkach ok. 36mm, 80mm, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Słupek A prawy - drobny odprysk lakieru. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania, zagięcie na odcinku ok. 100mm od strony wewnętrznej. Próg prawy - ubytek lakieru ok. 20mm. Słupek B prawy - punktowe zagięcie. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania, miejscowy ubytek lakieru we wnętrzu drzwi. Zderzak tylny – drobne zarysowania. Pokrywa bagażnika – miejscowy odprysk lakieru z korozją na krawędzi dolnej, drobne zarysowania, pęknięty klosz światła stopu środkowego. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania, miejscowy ubytek lakieru we wnętrzu drzwi. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Próg lewy - ubytek lakieru ok. 20mm. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:
Drzwi prawe tylne – do 171µm. Poszycie tylne boku prawego – do 170µm. Pozostałe elementy do 96µm.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Elektrycznie regulowane szyby przednie.

Limitery prędkości.

Asystent pasa ruchu.

Rozpoznawanie znaków drogowych.

Radioodtwarzacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS

- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Barum Bravuris 6	185/65R15	20%
Prawy przód	Barum Bravuris 6	185/65R15	20%
Lewy tył	Bridgestone Turanza T005	185/65R15	30%
Prawy tył	Bridgestone Turanza T005	185/65R15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 81 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 08 lipca 2026



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606311



PSA AUTOMOBILES SA
62*2007/46*0639
VR3UPHMHDM5663286
1510 KG
752 KG
1 - 782 KG
2 - 570 KG
2-10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78490 PLESSY (FRANCE)
PEUGEOT

185/65 R15 88T
≤ 200 km/h
200 km/h
220 km/h
240 km/h
260 km/h
280 km/h
300 km/h
320 km/h
340 km/h
360 km/h
380 km/h
400 km/h
420 km/h
440 km/h
460 km/h
480 km/h
500 km/h
520 km/h
540 km/h
560 km/h
580 km/h
600 km/h
620 km/h
640 km/h
660 km/h
680 km/h
700 km/h
720 km/h
740 km/h
760 km/h
780 km/h
800 km/h
820 km/h
840 km/h
860 km/h
880 km/h
900 km/h
920 km/h
940 km/h
960 km/h
980 km/h
1000 km/h
1020 km/h
1040 km/h
1060 km/h
1080 km/h
1100 km/h
1120 km/h
1140 km/h
1160 km/h
1180 km/h
1200 km/h
1220 km/h
1240 km/h
1260 km/h
1280 km/h
1300 km/h
1320 km/h
1340 km/h
1360 km/h
1380 km/h
1400 km/h
1420 km/h
1440 km/h
1460 km/h
1480 km/h
1500 km/h
1520 km/h
1540 km/h
1560 km/h
1580 km/h
1600 km/h
1620 km/h
1640 km/h
1660 km/h
1680 km/h
1700 km/h
1720 km/h
1740 km/h
1760 km/h
1780 km/h
1800 km/h
1820 km/h
1840 km/h
1860 km/h
1880 km/h
1900 km/h
1920 km/h
1940 km/h
1960 km/h
1980 km/h
2000 km/h
2020 km/h
2040 km/h
2060 km/h
2080 km/h
2100 km/h
2120 km/h
2140 km/h
2160 km/h
2180 km/h
2200 km/h
2220 km/h
2240 km/h
2260 km/h
2280 km/h
2300 km/h
2320 km/h
2340 km/h
2360 km/h
2380 km/h
2400 km/h
2420 km/h
2440 km/h
2460 km/h
2480 km/h
2500 km/h
2520 km/h
2540 km/h
2560 km/h
2580 km/h
2600 km/h
2620 km/h
2640 km/h
2660 km/h
2680 km/h
2700 km/h
2720 km/h
2740 km/h
2760 km/h
2780 km/h
2800 km/h
2820 km/h
2840 km/h
2860 km/h
2880 km/h
2900 km/h
2920 km/h
2940 km/h
2960 km/h
2980 km/h
3000 km/h
3020 km/h
3040 km/h
3060 km/h
3080 km/h
3100 km/h
3120 km/h
3140 km/h
3160 km/h
3180 km/h
3200 km/h
3220 km/h
3240 km/h
3260 km/h
3280 km/h
3300 km/h
3320 km/h
3340 km/h
3360 km/h
3380 km/h
3400 km/h
3420 km/h
3440 km/h
3460 km/h
3480 km/h
3500 km/h
3520 km/h
3540 km/h
3560 km/h
3580 km/h
3600 km/h
3620 km/h
3640 km/h
3660 km/h
3680 km/h
3700 km/h
3720 km/h
3740 km/h
3760 km/h
3780 km/h
3800 km/h
3820 km/h
3840 km/h
3860 km/h
3880 km/h
3900 km/h
3920 km/h
3940 km/h
3960 km/h
3980 km/h
4000 km/h
4020 km/h
4040 km/h
4060 km/h
4080 km/h
4100 km/h
4120 km/h
4140 km/h
4160 km/h
4180 km/h
4200 km/h
4220 km/h
4240 km/h
4260 km/h
4280 km/h
4300 km/h
4320 km/h
4340 km/h
4360 km/h
4380 km/h
4400 km/h
4420 km/h
4440 km/h
4460 km/h
4480 km/h
4500 km/h
4520 km/h
4540 km/h
4560 km/h
4580 km/h
4600 km/h
4620 km/h
4640 km/h
4660 km/h
4680 km/h
4700 km/h
4720 km/h
4740 km/h
4760 km/h
4780 km/h
4800 km/h
4820 km/h
4840 km/h
4860 km/h
4880 km/h
4900 km/h
4920 km/h
4940 km/h
4960 km/h
4980 km/h
5000 km/h
5020 km/h
5040 km/h
5060 km/h
5080 km/h
5100 km/h
5120 km/h
5140 km/h
5160 km/h
5180 km/h
5200 km/h
5220 km/h
5240 km/h
5260 km/h
5280 km/h
5300 km/h
5320 km/h
5340 km/h
5360 km/h
5380 km/h
5400 km/h
5420 km/h
5440 km/h
5460 km/h
5480 km/h
5500 km/h
5520 km/h
5540 km/h
5560 km/h
5580 km/h
5600 km/h
5620 km/h
5640 km/h
5660 km/h
5680 km/h
5700 km/h
5720 km/h
5740 km/h
5760 km/h
5780 km/h
5800 km/h
5820 km/h
5840 km/h
5860 km/h
5880 km/h
5900 km/h
5920 km/h
5940 km/h
5960 km/h
5980 km/h
6000 km/h
6020 km/h
6040 km/h
6060 km/h
6080 km/h
6100 km/h
6120 km/h
6140 km/h
6160 km/h
6180 km/h
6200 km/h
6220 km/h
6240 km/h
6260 km/h
6280 km/h
6300 km/h
6320 km/h
6340 km/h
6360 km/h
6380 km/h
6400 km/h
6420 km/h
6440 km/h
6460 km/h
6480 km/h
6500 km/h
6520 km/h
6540 km/h
6560 km/h
6580 km/h
6600 km/h
6620 km/h
6640 km/h
6660 km/h
6680 km/h
6700 km/h
6720 km/h
6740 km/h
6760 km/h
6780 km/h
6800 km/h
6820 km/h
6840 km/h
6860 km/h
6880 km/h
6900 km/h
6920 km/h
6940 km/h
6960 km/h
6980 km/h
7000 km/h
7020 km/h
7040 km/h
7060 km/h
7080 km/h
7100 km/h
7120 km/h
7140 km/h
7160 km/h
7180 km/h
7200 km/h
7220 km/h
7240 km/h
7260 km/h
7280 km/h
7300 km/h
7320 km/h
7340 km/h
7360 km/h
7380 km/h
7400 km/h
7420 km/h
7440 km/h
7460 km/h
7480 km/h
7500 km/h
7520 km/h
7540 km/h
7560 km/h
7580 km/h
7600 km/h
7620 km/h
7640 km/h
7660 km/h
7680 km/h
7700 km/h
7720 km/h
7740 km/h
7760 km/h
7780 km/h
7800 km/h
7820 km/h
7840 km/h
7860 km/h
7880 km/h
7900 km/h
7920 km/h
7940 km/h
7960 km/h
7980 km/h
8000 km/h
8020 km/h
8040 km/h
8060 km/h
8080 km/h
8100 km/h
8120 km/h
8140 km/h
8160 km/h
8180 km/h
8200 km/h
8220 km/h
8240 km/h
8260 km/h
8280 km/h
8300 km/h
8320 km/h
8340 km/h
8360 km/h
8380 km/h
8400 km/h
8420 km/h
8440 km/h
8460 km/h
8480 km/h
8500 km/h
8520 km/h
8540 km/h
8560 km/h
8580 km/h
8600 km/h
8620 km/h
8640 km/h
8660 km/h
8680 km/h
8700 km/h
8720 km/h
8740 km/h
8760 km/h
8780 km/h
8800 km/h
8820 km/h
8840 km/h
8860 km/h
8880 km/h
8900 km/h
8920 km/h
8940 km/h
8960 km/h
8980 km/h
9000 km/h
9020 km/h
9040 km/h
9060 km/h
9080 km/h
9100 km/h
9120 km/h
9140 km/h
9160 km/h
9180 km/h
9200 km/h
9220 km/h
9240 km/h
9260 km/h
9280 km/h
9300 km/h
9320 km/h
9340 km/h
9360 km/h
9380 km/h
9400 km/h
9420 km/h
9440 km/h
9460 km/h
9480 km/h
9500 km/h
9520 km/h
9540 km/h
9560 km/h
9580 km/h
9600 km/h
9620 km/h
9640 km/h
9660 km/h
9680 km/h
9700 km/h
9720 km/h
9740 km/h
9760 km/h
9780 km/h
9800 km/h
9820 km/h
9840 km/h
9860 km/h
9880 km/h
9900 km/h
9920 km/h
9940 km/h
9960 km/h
9980 km/h
10000 km/h
10020 km/h
10040 km/h
10060 km/h
10080 km/h
10100 km/h
10120 km/h
10140 km/h
10160 km/h

