

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202508035**  
**Data badania – 08 sierpnia 2025r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zlecniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WND6167A

Marka pojazdu: OPEL  
Model: ASTRA  
Kolor: grafit

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 77172  
Nr fabryczny (VIN): W0VBE8EV6N8038618  
Rok produkcji: 2022  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1980  
Masa własna (kg): 1444  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R3  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1496  
Moc [kW]: 90.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 07.04.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 1279479
2. Data następnego badania technicznego: 07.04.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 3: 23336km, 42602km, 73049km z dnia 27.06.2025

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia grafitowa.

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Pęknięcie

Błotnik LP: Odpryski

Felga LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Próg lewy: Zarysowania

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Odpryski

Zderzak tył: Urwanie zaczepu / Mocowanie

Felga PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Odpryski / Zarysowania

Felga PP: Odpryski / Zarysowania

Opona PP: Zdeformowanie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110µm, błotnik PP - 110µm, drzwi PP - 110µm, drzwi TP - 120µm, poszycie TP - 120µm, pokrywa T - 100µm, poszycie TL - 120µm, drzwi TL - 110µm, drzwi PL - 110µm, błotnik PL - 110µm, dach - 130µm, próg L - 80µm, próg P - 90µm

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Fotel LP: Zabrudzenia / Uszkodzenia mechaniczne

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania / Zabrudzenia

Listwa progu LT: Zarysowania / Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Roleta / półka bagażnika: Przestrzeń bagażowa / próg załadowczy: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia / Uszkodzenia mechaniczne

Listwa progu PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Czujnik deszczu

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza

Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych lekko zakrzywionych szerokich ramion, czarne, z ogumieniem 225/45

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotele przednie AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska

Fotele przednie typu sport

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie

Kamera cofania cyfrowa z czujnikami parkowania przód i tył

Kierownica sportowa

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności

Komputer pokładowy

Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem

Lampki do czytania z tyłu

Listwa osłony chłodnicy, czarna

Listwa wzdłuż okien bocznych, czarna błyszcząca

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym

Lusterka boczne składane elektrycznie

Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych

Lusterko wsteczne światłoczułe

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Nakładki na progi wewnętrzne Opel

Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń

Obudowy reflektorów przeciwmgielnych, z czarnymi elementami

Osłona chłodnicy, w błyszczącej czerni

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył

Pedały aluminiowe, sportowe

Podsufitka w kolorze czarnym

Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach

Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznymi światłami drogowymi oraz tylnymi lampami LED

Reflektory przeciwmgielne

Spojler tylny

Sterowanie radiem z kierownicy

System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start

System monitorujący ciśnienie w oponach

System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie

System Multimedia Navi Pro z nawigacją, USB, Bluetooth, ekran 8", wys. wskaź. 8", 6 głoś., SD, ACP, AA

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu

System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył

System wspomagania parkowania, zaawansowany

Szyba przednia akustyczna

Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu

Szyby tylne przyciemniane

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka z Alcantary

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tuner radia cyfrowego DAB

Tylne siedzenia składane jednym ruchem, dzielone w proporcji 40:20:40, z podłokietnikiem

Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu lusterek zewnętrznych

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS

Układ wspomagania ruszania pod górę HSA

Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania

Lakier metaliczny/brylantowy

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

**VIII. Ogumienie :**

| Opona     | Producent                     | Rozmiar   | Stopień zużycia<br>(szacunkowo) |
|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| PL - lato | Continental ,<br>Ecocontact 6 | 225/45/17 | 40                              |
| PP - lato | Continental ,<br>Ecocontact 6 | 225/45/17 | 40                              |
| TL - lato | Continental ,<br>Ecocontact 6 | 225/45/17 | 40                              |
| TP - lato | Continental ,<br>Ecocontact 6 | 225/45/17 | 40                              |
| Dojazdowe | Continental , Inflat          | 115/70/16 | 5                               |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 103 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznik , data: 08 sierpnia 2025

.....






**OPEL**  
 e4\*2007/46\*0996  
**W0VBE8EV6N8038618**  
 1980 kg  
 3230 kg  
 1-0990 kg  
 2-1005 kg  

|      |       |      |     |
|------|-------|------|-----|
| 0,50 | Z 10A | TAU2 | J21 |
|------|-------|------|-----|

 90 kW  
 OPEL AUTOMOBILE GMBH VAUXHALL  
 BAHNHOFPLATZ 65423  
 RUSSELSHEIM AM MAIN GERMANY

A brochure for the Opel Astra GTE is shown, featuring a silver car parked in front of a modern building. The text 'ASTRA' and 'Innovative design' is visible on the brochure. The Opel logo is also present in the bottom right corner of the brochure.

The image shows an open Soviet passport. The left side displays the passport cover with a gold star emblem and the identification page with personal data and a red stamp. The right side shows the visa pages, including a blue circular visa from the USSR and a red rectangular stamp. The passport is held by a hand.





