

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202604112
Data badania – 16 kwietnia 2026r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW045ST

Marka pojazdu: VOLVO
Model: XC90 B5 B AWD R-DESIGN 70S AUT
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 7
Wskazania licznika [km]: 81311
Nr fabryczny (VIN): YV1LFL1VCN1846401
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2790
Masa własna (kg): 2140
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 184.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 10.03.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS0920955z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 06.03.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LP: zarysowania, Felga PP: zarysowania, Felga LT: zarysowania, Felga PT: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski / Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , błotnik PP - 70 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 170 μm , poszycie TP - 170 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 60 μm , dach - 140 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Przetarcia / Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag chroniący kolana kierowcy

Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu

Android Auto i Apple Carplay

Asystent zjazdu i podjazdu

Blokada schowka, centralna

Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu

CTC - kontrola trakcji w zakręcie

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył

Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu

Dywaniki tekstylne

Dywaniki tekstylne dla 3-go rzędu siedzeń

EBA - system wspomagania nagłego hamowania
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu
Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji
Felgi aluminiowe 20, 5-ramienne, Diamond Cut/Black z ogumieniem 275/45
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
Fotel pasażera z pamięcią ustawień
Fotele pochłaniające energię zderzenia
Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
Fotele przednie z regulowanym podparciem ud
Funkcja Auto Hold
Funkcja rozpoznawania głosu
Gałka zmiany biegów, skórzana
Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
Gniazdo USB (x2)
Immobilizer
Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60
Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika
Kierownica sportowa, skórzana, trójramienna
Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie
Komputer pokładowy
Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu
Listwa progowa, podświetlana
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie
Łączność Bluetooth
Nawigacja Sensus
Oświetlenia wnętrza poziom III
Pedale sportowe
Pilot Assist
Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki i schowkiem
Podłokietniki z uchwytami na kubki dla trzeciego rzędu
Podsufitka w kolorze czarnym
Reflektory przednie LED
Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
Relingi dachowe - czarne
Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
Roleta bagażnika półautomatyczna
Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych
RSC - układ stabilizacji przechyłu
Siatka przedziału bagażowego, miękka
Sterowanie systemem audio z kierownicy
Stylizacja nadwozia R-Design
System audio High Performance Sound
System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
System Start/Stop
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)

System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
 Światła przeciwmgielne LED
 Tapicerka Nubuck / textil R-Design z fotelami sportowymi
 Tempomat aktywny (ACC)
 Tuner radia cyfrowego DAB
 Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth
 Usługa Volvo On Call
 Wykończenie wnętrza aluminium Metal Mesh
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali
 Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala
 Zagłówki tylne składane elektrycznie
 Zamek centralny zdalnie sterowany
 Zawieszenie Touring
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Fotele przednie ogrzewane
 Hak holowniczy składany półautomatycznie
 Lakier metalik
 Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa (z panelem regulacji temperatury dla 2 rzędu)
 Klimatyzacja dla trzeciego rzędu siedzeń
 Okno dachowe panoramiczne
 System Audio High Performance Harman/Kardon
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
 Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
 Szyby tylne przyciemniane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Yokohama,	275/45R20	65%
PP Zimowe	Yokohama,	275/45R20	65%
TL Zimowe	Yokohama,	275/45R20	65%
TP Zimowe	Yokohama,	275/45R20	80%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.



Do oceny dołączono 116 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 16 kwietnia 2026

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604112





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604112

