

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202603290
Data badania – 27 marca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW2V012

Marka pojazdu: OPEL
Model: COMBO
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 147791
Nr fabryczny (VIN): W0VECYHT2MJ630355
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2120
Masa własna (kg): 1498
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1499
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.04.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 1846969
2. Data następnego badania technicznego: 30.04.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 4: 25263km, 60377km, 83438km, 104624km z dnia 29.10.2024

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: listwa: Odpryski

Lusterko wsteczne lewe: Odpryski

Próg lewy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Rama dachu lewa: Zarysowania

Dach: Odpryski

Drzwi LT: rama: Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: 3 stop: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Felga PT: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski

Błotnik / ściana boczna PT: Odpryski

Felga PT: Zarysowania

Drzwi PT: rama: Odpryski

Próg prawy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: poszycie: Odpryski

Drzwi PP: rama: Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Błotnik PP: Odpryski

Felga PP: Brak kołpaka

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 82µm, błotnik PP - 114µm, drzwi PP - 115µm, drzwi TP - 99µm, poszycie TP - 109µm, pokrywa T - 164µm, poszycie TL - 106µm, drzwi TL - 96µm, drzwi PL - 100µm, błotnik PL - 111µm, dach - 107µm, próg L - 79µm, próg P - 72µm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Przetarcia

Wykładzina bagażnika: Przetarcia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Podsufitka prawa: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 6 głośników

Asystent hamowania

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi od wewnątrz

Czujnik świateł

Drzwi lewe przesuwne z ręcznie otwieranym oknem

Drzwi przesuwne prawe z otwieranym oknem

Elektrycznie sterowane szyby przednie

ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi stalowe 16, z ogumieniem 205/60 o niskim oporze toczenia

Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z podłokietnikiem

Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia

Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, z trzema mocowaniami Isofix

Kłapa tylna ze stałym oknem, unoszona do góry, wycieraczka i ogrzewanie szyby

Klimatyzacja sterowana manualnie

Kluczyki dwa, w tym jeden składany

Lakier uni

Listwy boczne czarne

Lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowane i ogrzewane

Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli

Oslony przeciwsłoneczne, z lusterkiem po stronie kierowcy

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył

Poduszki powietrzne czołowe i boczne przednie, kurtynowe dla pierwszego oraz drugiego rzędu

Półka w przestrzeni bagażowej, składana

Radio (wyświetlacz monochromatyczny, Bluetooth, USB)

Reflektory przednie halogenowe

Schówek dolny przed pasażerem, zamykany

Spojler tylny, w kolorze nadwozia

Sterowanie radiem z kierownicy

System monitorowania ciśnienia w oponach

System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył

System rozpoznawania znaków drogowych

System wykrywania zmęczenia kierowcy

Szyby boczne stałe na wysokości trzeciego rzędu siedzeń

Tapicerka materiałowa Mistral Gray

Tempomat

Tuner radia cyfrowego DAB,DAB+,DMB-R

Układ aktywnego utrzymania pasa ruchu

Wyświetlacz graficzny 3.5" pomiędzy zegarami z komputerem pokładowym

Zamek centralny zdalnie sterowany

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

VII. Wyposażenie dodatkowe:**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Barum, Polaris	205/60 R 17	40%
PP - zima	Barum, Polaris	205/60 R 17	40%
TL - zima	Barum, Polaris	205/60 R 17	25%
TP - zima	Barum, Polaris	205/60 R 17	25%
Zapasowe - lato	B.D.	B.D.	B.D.

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 114 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 27 marca 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603290





Gesetzliche Zulassung
 80-790746-0002
WOLFE CYHT2M-S03355
 3100 kg
 1100 kg
 1100 kg
 1100 kg
 ECHNYS - ADOBOS

Page No. _____		Date _____	
1. Write the following in short: (a) <u>What is a chemical reaction?</u> (b) <u>What is a chemical equation?</u> (c) <u>What is a balanced chemical equation?</u> (d) <u>What is a redox reaction?</u> (e) <u>What is a displacement reaction?</u> (f) <u>What is a double displacement reaction?</u> (g) <u>What is a precipitation reaction?</u> (h) <u>What is a combustion reaction?</u> (i) <u>What is a decomposition reaction?</u> (j) <u>What is a synthesis reaction?</u>			
2. Write the following in long: (a) <u>Write the chemical equation for the reaction of hydrogen and oxygen to form water.</u> (b) <u>Write the chemical equation for the reaction of iron and sulfur to form iron sulfide.</u> (c) <u>Write the chemical equation for the reaction of zinc and hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen gas.</u> (d) <u>Write the chemical equation for the reaction of sodium and chlorine to form sodium chloride.</u> (e) <u>Write the chemical equation for the reaction of calcium and oxygen to form calcium oxide.</u> (f) <u>Write the chemical equation for the reaction of magnesium and oxygen to form magnesium oxide.</u> (g) <u>Write the chemical equation for the reaction of aluminum and oxygen to form aluminum oxide.</u> (h) <u>Write the chemical equation for the reaction of iron and oxygen to form iron oxide.</u> (i) <u>Write the chemical equation for the reaction of carbon and oxygen to form carbon dioxide.</u> (j) <u>Write the chemical equation for the reaction of hydrogen and oxygen to form water.</u>			

The image shows a document with several pages. The top page is a form with various fields and checkboxes. It has a header that reads "Form No. 1" and "Page No. 1". The form contains several sections with headings like "Name", "Address", "Date", etc. There are handwritten entries in blue ink, including "1/1/1977" and "1/1/1977". The bottom page is also a form, with a header that reads "Form No. 2" and "Page No. 2". It contains several sections with headings like "Name", "Address", "Date", etc. There are handwritten entries in blue ink, including "1/1/1977" and "1/1/1977". The document is placed on a dark surface.

The image shows a person's hands holding a newspaper open, displaying a crossword puzzle. The newspaper is the 'Kuala Lumpur Star' (Berita Harian). The crossword puzzle is titled 'Kata-kata yang bermakna' (Meaningful Words) and is dated '11 Januari 1997' (11 January 1997). The crossword is a 10x10 grid. The clues are in Malay. The person's hands are visible at the top and bottom of the page, holding the newspaper open. The background is dark.

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603290























