

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202605030

Data badania – 20 maja 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WZ482GU

Marka pojazdu: AUDI

Model: A6 45 TFSI MHEV QUATTRO SPORT

Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 80164

Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF25PN050316

Rok produkcji: 2023

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa własna (kg): 1824

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1984

Moc [kW]: 195.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.09.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT3713968
2. Data następnego badania technicznego: 28.09.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.

Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP: zarysowania, Felga LT: zarysowania, Felga PT: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara

Zderzak przód: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 70 μm , drzwi PP - 70 μm , drzwi TP - 70 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 100 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 80 μm , drzwi PL - 80 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 130 μm , próg P - 100 μm , próg L - 130 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne / Zabrudzenia / Przetarcia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Fotel PP: Uszkodzenia mechaniczne

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu

Aplikacje dekoracyjne Aluminium fragment

Audi Music Interface

Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów

Automatyczne odblokowanie pokrywy bagażnika

Brak systemu mocowania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu (ISOFIX)

Brak układu zmywania reflektorów

Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa

Dywaniki podłogowe przód i tył

Dywaniki z przodu i z tyłu

Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej

Elektrycznie sterowany obieg powietrza

ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy

Fotele przednie sportowe

Gałka dźwigni skrzyni biegów

Gwarancja na nowy samochód Audi 2 lata

Hamulce tarczowe z przodu

Hamulce tarczowe z tyłu

Immobilizer

Infotainment system (MIB3)

ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu

Kierownica 3 - ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą

Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa

Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
 Lampy : Światła do jazdy dziennej
 Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
 Listwy progowe - aluminiowe
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
 Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową
 Napęd quattro
 Oświetlenie wnętrza Ambiente
 Oznaczenie modelu i typu silnika
 Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni
 Podłokietnik przedni komfortowy
 Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe
 Podsufitka tkaninowa
 Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne
 Poduszki powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu
 Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera
 Quattro ultra
 Reflektory przednie w technologii LED
 Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym
 Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane
 Standardowy zestaw pedałów obsługi
 System MMI Navigation
 System nagłośnienia - 8 głośników
 System Start/Stop
 Szyby termoizolacyjne
 Światła tylne w technice LED
 Tapicerka tkaninowa
 Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości
 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
 Układ wydechowy
 Wariant dla niepalących
 Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
 Zagłówki przednie
 Zamek centralny sterowany falami radiowymi
 Zawieszenie dynamiczne
 Zderzaki wzmocnione
 Zestaw narzędzi
 Złącze Bluetooth
 Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył
 Felgi aluminiowe 19" - (5-ramienne) 8,5J x 19"
 Fotele przednie ogrzewane
 Kamera cofania
 Koło zapasowe dojazdowe
 Lakier metalik
 Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Bridgestone	245/45/19	30%
PP Zimowe	Bridgestone	245/45/19	30%

TL Zimowe	Bridgestone	245/45/19	30%
TP Zimowe	Bridgestone	245/45/19	30%
Dojazdowe	Giti,	145/65/20	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 71 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 20 maja 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605030



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605030



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605030













