

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202605252**

**Data badania – 27 maja 2026r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW2YT36

Marka pojazdu: TOYOTA

Model: PROACE CITY 1.5 D-4D STANDARD

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon

Rodzaj pojazdu: Ciężarowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 2

Wskazania licznika [km]: 69221

Nr fabryczny (VIN): YAREFYHT2GJ086719

Rok produkcji: 2024

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa własna (kg): 1459

Ładowność (kg): 561

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1499

Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.04.2024

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAU1800779
2. Data następnego badania technicznego: 16.04.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Kołpak LT: brak. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała  
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie  
Zderzak tył: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 50 µm, błotnik PP - 80 µm, drzwi PP - 90 µm, drzwi TP - 90 µm, poszycie TP - 200 µm, pokrywa T - 140 µm, poszycie TL - 90 µm, drzwi 90 µm, błotnik PL - 90 µm, dach - 90 µm, próg P - 70 µm, próg L - 80 µm

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tapicerka drzwi LP: Zarysowania  
Wykładzina LP: Zabrudzenia  
Wykładzina bagażnika: Uszkodzenia mechaniczne  
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania  
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania  
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania  
Fotel PP: Zabrudzenia  
Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

## **VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS**

BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego  
Czujnik ciśnienia w oponach  
Czujnik zmierzchu  
Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie  
Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieprzeszkłone, otw. 60/40, z kątem otwarcia 180st.  
Dywaniki gumowe  
Dźwignia zmiany biegów mocowana standardowo (brak konsoli centralnej)  
Dźwignia zmiany biegów z tworzywa sztucznego  
Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65 R15  
Fotel kierowcy komfortowy z podłokietnikiem i reg. odcinka lędźwiowego  
Fotel kierowcy regulowany na wysokość  
Fotel pasażera pojedynczy  
Fotel pasażera regulowany ręcznie  
Fotel pasażera składany  
Gwarancja Pro - 3 lata lub 1 000 000 km przebiegu  
Hamulec postojowy, ręczny  
Immobilizer  
Kierownica z tworzywa sztucznego  
Klamki wewnętrzne nielakierowane  
Klimatyzacja manualna

Kluczyki - 2 szt (1 zwykły + 1 zdalny ze sterowaniem)  
 Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie  
 Koło zapasowe pełnowymiarowe  
 Lakier uni  
 Listwa boczna ochronna w kolorze czarnym  
 Lusterka zewnętrzne i klamki nielakierowane w kolorze czarnym  
 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane  
 Lusterka zewnętrzne składane ręcznie  
 Ładowność standardowa 650kg  
 Osłony przeciwbłotne z tyłu  
 Oświetlenie standardowe przestrzeni ładunkowej (3 żarówki)  
 Oświetlenie standardowe przestrzeni pasażerskiej  
 Poduszka powietrzna kierowcy  
 Poduszka powietrzna pasażera  
 Przegroda metalowa nieprzeszkłona  
 Prześwit standardowy  
 Przygotowanie do montażu haka  
 Przystosowanie do montażu relingów dachowych  
 Radiodbiornik fabryczny ze zintegrowanym wyświetlaczem (bluetooth, USB, mini-jack)+2głośniki  
 Rząd trzeci nieprzeszkłony  
 Schowek pasażera otwarty  
 Schowek ponad głowami kierowcy i pasażera  
 System E-call  
 System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)  
 Szyby w 1. rzędzie sterowane elektrycznie  
 Światła do jazdy dziennej  
 Tapicerka materiałowa  
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
 Uchwyty do mocowania ładunku, 6 haków  
 VSC - Układ kontroli stabilności  
 Wycieraczki przedniej szyby sterowane manualnie  
 Wyświetlacz LCD z obsługą piktogramów  
 Zamek centralny  
 Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany  
 Zestaw głośnomówiący  
 Zwiększona ładowność  
 Powłoka podłogi, nadkola i tylny słupek do wysokości tworzywa

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

| Opona     | Producent  | Rozmiar   | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|-----------|------------|-----------|------------------------------|
| PL Zimowe | Firestone, | 195/65/15 | 30%                          |
| PP Zimowe | Firestone, | 195/65/15 | 30%                          |
| TL Zimowe | Firestone, | 195/65/15 | 30%                          |
| TP Zimowe | Firestone, | 195/65/15 | 30%                          |
| Zapasowe  | b/d        | 195/65/15 | 30%                          |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 70 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 27 maja 2026

.....





# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605252













