

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202605009

Data badania – 19 maja 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND6115A

Marka pojazdu: VOLVO
Model: XC60 B4 D AWD INSCRIPTION AUT
Kolor: grafitowy

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 158099
Nr fabryczny (VIN): YV1UZZK5VCN1046537
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa własna (kg): 1948
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 145.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.03.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS1107907
2. Data następnego badania technicznego: 14.03.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 5: 29453 km, 59953 km, 91083 km, 121218 km, 150537 km dnia 11-03-2026

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PP: zarysowania, Felga LT: zarysowania, Felga PT: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia grafitowa

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Próg L: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , błotnik PP - 130 μm , drzwi PP - 110 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 110 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 110 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia

Kokpit: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag chroniący kolana kierowcy

Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu

Android Auto i Apple Carplay

Asystent zjazdu i podjazdu

Blokada schowka, centralna

Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu

CTC - kontrola trakcji w zakręcie

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył

Deska rozdzielcza obszyta materiałem Benova

Dywaniki tekstylne

EBA - system wspomagania nagłego hamowania

EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie)

ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień

Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego

Fotele przednie z regulowanym podparciem ud

Funkcja Auto Hold
Gałka zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors
Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
Gniazdo USB (x2)
Hamulec postojowy, elektryczny
Immobilizer
Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60
Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika
Kierownica skórzana, trójramienna
Kierownica ze sterowaniem audio
Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
Klamki drzwi podświetlane
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
Komputer pokładowy
Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne
Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu
Listwy boczne, chromowane
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie
Ładowarka indukcyjna do smartfona
Obramowania szyb bocznych metalowe, jasne
Oświetlenia wnętrza poziom III
Pakiet usług Digital Services
Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki i schowkiem
Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
Reflektory przednie LED
Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
Relingi dachowe - srebrne
Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
Roleta bagażnika półautomatyczna
RSC - układ stabilizacji przechyłu
Siatka przedziału bagażowego, miękka
SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego
Stylizacja nadwozia Inscription
System audio High Performance Sound
System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
Tapicerka skórzana (Charcoal)
Tuner radia cyfrowego DAB
Układ wspomagania hamowania City Safety
Usługa Volvo On Call
WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa
Wykończenie wnętrza w drewnie Driftwood
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali
Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala
Zagłówki tylne składane elektrycznie
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zawieszenie Dynamic

Zestaw do naprawy przebitej opony
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
Felgi aluminiowe 20, 5 podwójnych ramion, Diamond Cut/Black z ogumieniem 255/45
Fotele przednie ogrzewane
Lakier metalik
System Audio High Performance Harman/Kardon
Tempomat aktywny i Pilot Assist II generacji

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Michelin,	235/45r20	30%
PP Zimowe	Michelin,	235/45r20	40%
TL Zimowe	Michelin,	235/45r20	15%
TP Zimowe	Michelin,	235/45r20	15%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 105 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 19 maja 2026

.....








Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605009



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605009







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605009



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605009

