

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202604239

Data badania – 29 kwietnia 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW3TM78

Marka pojazdu: TOYOTA

Model: PROACE CITY 1.5 D-4D STANDARD

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon

Rodzaj pojazdu: Ciężarowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 2

Wskazania licznika [km]: 107222

Nr fabryczny (VIN): YAREFYHT2GJ996236

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2020

Masa własna (kg): 1464

Ładowność (kg): 556

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1498

Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.09.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS3476135
2. Data następnego badania technicznego: 23.09.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk. Felga LP: Zdeformowanie / Wgniecenie. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała
Błotnik / ściana boczna PT: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 µm, błotnik PP - 90 µm, drzwi PP - 90 µm, drzwi TP - 90 µm, poszycie TP - 90 µm, pokrywa T - 80 µm, poszycie TL - 100 µm, drzwi PL - 80 µm, błotnik PL - 110 µm, dach - 110 µm, próg P - 50 µm, próg L - 50 µm

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 1817 mm; wysokość 1200 mm; szerokość 1630 mm)

V. Wnętrze stwierdzono: Drzwi tyłu: Zarysowania
Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Czujnik zmierzchu

Przygotowanie do montażu haka holowniczego

Drzwi boczne prawe przesuwne

System kontroli ciśnienia w oponach

Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni

System powiadamiania ratunkowego (eCall)

Fotel pasażera regulowany manualnie

System stabilizacji toru jazdy VSC

Immobilizmem

System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC

Klimatyzacja

Szyby przednie regulowane elektrycznie

Kolumna kierownicy regulowana

Światła do jazdy dziennej

Koło zapasowe pełnowymiarowe

Tarcze kół stalowe 15"

Poduszka powietrzna kierowcy

Zamek centralny zdalnie sterowany

Poduszka powietrzna pasażera

Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

ABS + system wspomagania nagłego hamowania

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

System wspomagania nagłego hamowania

Fotel kierowcy z regulacją wysokości + odcinka lędźwiowego + podłokietniki

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

Podłokietniki fotela kierowcy
Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Radioodbiornik + Bluetooth + USB
Radioodtwarzacz
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
Czujniki parkowania - tył
Wyłożenie ścian bocznych panelami polipropylenowymi, panele dolne drzwi tylnych
Wyłożenie podłogi elementami z kompozytu o grubości 5mm

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Falken	195/65R15	15%
PP Zimowe	Falken	195/65R15	15%
TL Zimowe	Falken	195/65R15	15%
TP Zimowe	Falken	195/65R15	15%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 38 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 29 kwietnia 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604239



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604239



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604239





