

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202605091
Data badania – 12 maja 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KK1383H

Marka pojazdu: OPEL
Model: MOVANO
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: dostawczy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 3
Wskazania licznika [km]: 147754
Nr fabryczny (VIN): VXEYCBPFCRG024320
Rok produkcji: 2024
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 3500
Masa własna (kg): 2005
Ładowność (kg): 1495
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 2179
Moc [kW]: 103.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.04.2024

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAU 2006885
2. Data następnego badania technicznego: BRAK DANYCH
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 1: 147613km z dnia 23/04/2026

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Dach: Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: rama: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie Słupki B

Próg prawy: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 101µm, błotnik PP - 81µm, drzwi PP - 94µm, drzwi TP - 77µm, poszycie TP - 83µm, pokrywa T - 93µm, poszycie TL - 78µm, drzwi PL - 76µm, błotnik PL - 82µm, dach - 72µm, próg L - 62µm, próg P - 57µm

V. Wnętrze stwierdzono: Wykładzina bagażnika: Uszkodzenia mechaniczne / Zabrudzenia
Przestrzeń bagażowa / próg załadowczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania

Czujniki parkowania z tyłu

Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna

Drzwi tylne nieprzeszkłone otwierane pod kątem 180 stopni

Felgi stalowe 15 z ogumieniem letnim 215/70

Fotel kierowcy z reg. w 6 kierunkach z reg. podparcia lędźwiowego, podłokietnik, szufladą pod spodem

Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym

Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów

Immobilizer

Klimatyzacja sterowana ręcznie, klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej

Kolumna kierownicy regulowana przód-tył

Komputer pokładowy

Lakier uni

Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie

Oświetlenie przedziału ładunkowego

Poduszka powietrzna kierowcy, przednia

Przegroda kabiny pełna, oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego
Siedzenie pasażera podwójne, nieregulowane, podłokietnik, składane oparcie środkowe tworzące stolik
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
System Radio z łączami Bluetooth, USB
System stabilizacji toru jazdy ESP z system wspomagania ruszania na pochyłościach
Szyby przednie sterowane elektrycznie. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy.
Światła do jazdy dziennej
Tapicerka tekstylna Darko
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Uchwyty do zabezpieczania ładunku
Zaglówki komfortowe foteli przednich
Zamek centralny zdalnie sterowany (automatyczna blokada zamków po ruszeniu)
Zbiornik paliwa 90 litrów
Zderzak przedni, boczne listwy ochronne, lusterka i klamki w kolorze czarnym

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Nexen	215/70 R 15C	45%
PP - lato	Nexen	215/70 R 15C	45%
TL - lato	Nexen	215/70 R 15C	45%
TP - lato	Nexen	215/70 R 15C	45%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 73 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 12 maja 2026

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605091















