

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202606089

Data badania – 09 czerwca 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND9043A

Marka pojazdu: PEUGEOT

Model: 308 1.6 HYBRID ACTIVE PACK EAT

Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 52363

Nr fabryczny (VIN): VR3F4DGXTNY541473

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa własna (kg): 1660

Rodzaj paliwa: Hybryda

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1598

Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.05.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS1858360
2. Data następnego badania technicznego: 22.05.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.

Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LP: zarysowania, Felga PP: zarysowania, Felga LT: zarysowania, Felga PT: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska
Pokrywa przednia: Wgniecenia

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 80 μm , poszycie TP - 90 μm , poszycie TL - 100 μm , drzwi TL - 80 μm , drzwi PL - 100 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 120 μm , próg P - 50 μm , próg L - 50 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania / Złuszczenie lakieru

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Apple CarPlay i Android Auto

Automatyczne włączanie świateł

Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni

Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Deska rozdzielcza z malowaną krawędzią i listwą ozdobną Traxx

Ekran dotykowy centralny 10"

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17 Calgary z ogumieniem 225/45

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotel kierowcy z manualną regulacją wzdłużną i pochylenia

Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego

Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości

Fotel pasażera z manualną regulacją wzdłużną i pochylenia

Gniazdo 12V

Gniazdo USB C (2x)

Hill Assist

Kabel do ładowania typu 2 do gniazdka ściennego 230V

Kanapa 3 osobowa, dzielona

Kierownica skórzana, wielofunkcyjna

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa

Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

Lakier metalik

Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane

Lusterka boczne z oświetleniem powitalnym

Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie

Ładowarka pokładowa jednofazowa 3,7 kW

Mirror Screen

Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym

Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia
 Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył
 Peugeot Connect SOS & Assistance
 Peugeot i-Cockpit (wirtualne zegary 10")
 Podłokietnik centralny z przodu + schowek
 Podsufitka w kolorze jasnym
 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji
 Poduszki powietrzne boczne - przód i kurtyny powietrzne
 Poduszki powietrzne czołowe
 System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
 System automatycznego awaryjnego hamowania wykorzystujący przednią kamerę i radar
 System bezkluczykowego uruchomienia auta (DML)
 System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
 System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)
 Szyba przednia akustyczna
 Szyby przednie i tylne elektryczne
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
 Zestaw do naprawy przebitej opony

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Barum,	225/45/17	10%
PP Letnie	Barum,	225/45/17	10%
TL Letnie	Barum,	225/45/17	35%
TP Letnie	Barum,	225/45/17	25%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 51 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 09 czerwca 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606089





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606089



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606089







