

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202604145
Data badania – 12 maja 2026r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KK1384H

Marka pojazdu: OPEL
Model: MOVANO CDTI L3H2
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: Ciężarowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 3
Wskazania licznika [km]: 91257
Nr fabryczny (VIN): VXEYCBPFCRG024317
Rok produkcji: 2024
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa własna (kg): 2005
Ładowność (kg): 1495
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 2179
Moc [kW]: 103.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.04.2024

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAU2006882
2. Data następnego badania technicznego: 23.04.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka, drugi bez pilota)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała
Pokrywa przednia: Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie
Próg lewy: Zarysowania
Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie
Próg prawy: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 90 μm , drzwi PP - 90 μm , drzwi TP - 80 μm , poszycie TP - 90 μm , pokrywa T - 100 μm , poszycie TL - 90 μm , drzwi PL - 90 μm , błotnik PL - 90 μm , dach - 110 μm , próg P - 70 μm , próg L - 80 μm

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 3705 mm; wysokość 1932 mm; szerokość 1870 mm)

V. Wnętrze stwierdzono: Listwa progu LP: Zabrudzenia
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania
Czujniki parkowania z tyłu
Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna
Drzwi tylne nieprzeszkłone otwierane pod kątem 180 stopni
Felgi stalowe 15 z ogumieniem letnim 215/70
Fotel kierowcy z reg. w 6 kierunkach z reg. podparcia lędźwiowego, podłokietnik, szufladą pod spodem
Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym
Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
Immobilizer
Klimatyzacja sterowana ręcznie, klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej
Kolumna kierownicy regulowana przód-tył
Komputer pokładowy
Lakier uni
Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
Oświetlenie przedziału ładunkowego
Poduszka powietrzna kierowcy, przednia
Przegroda kabiny pełna, oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego
Siedzenie pasażera podwójne, nieregulowane, podłokietnik, składane oparcie środkowe tworzące stolik
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego BAS
System Radio z łączami Bluetooth, USB

System stabilizacji toru jazdy ESP z system wspomagania ruszania na pochyłościach
Szyby przednie sterowane elektrycznie. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy.
Światła do jazdy dziennej
Tapicerka tekstylna Darko
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Uchwyty do zabezpieczania ładunku
Zagłówki komfortowe foteli przednich
Zamek centralny zdalnie sterowany (automatyczna blokada zamków po ruszeniu)
Zbiornik paliwa 90 litrów
Zderzak przedni, boczne listwy ochronne, lusterka i klamki w kolorze czarnym

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Nexen,	215/70 R 15C	15%
PP Zimowe	Nexen,	215/70 R 15C	15%
TL Zimowe	Nexen,	215/70 R 15C	15%
TP Zimowe	Nexen,	215/70 R 15C	15%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 48 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 12 maja 2026

.....



Wystąpił błąd podczas wykonywania znacznika:

InsertImage

Identyfikator znacznika:efa79fd3-a363-4d63-9162-93c5da9bb11b

System.Runtime.InteropServices.ExternalException (0x80004005): A generic error occurred in GDI+.
at System.Drawing.Image.FromStream(Stream stream, Boolean useEmbeddedColorManagement,
Boolean validateImageData)

at WordTemplatesBL.TemplateCommands.Commands.InsertImage.Do(CommandParameters
a_oParams, XmlNode a_xnCustomXml, GlobalParameters a_oGlobalParams, XmlNode
a_xnPotentialExceptionNode, OpenXmlPart a_oxpXmlPart) in E:\VSOFT\NET\entapp\VBPPPlugin\
WordTemplatesPlugin\2.0.17.0-VBP2.0.120.6\ModulDokumentow\Plugins\Generators\DOCX\
WordTemplatesBL\TemplateCommands\Commands\InsertImage.cs:line 62

at WordTemplatesBL.WordTemplateProcessor.FillDocumentPartWithContext(XmlNode
a_oParentXmlNode, IDataContext a_oContext, GlobalParameters a_oGlobalParameters,
WordTemplateFirstPass a_oFirstPass, OpenXmlPart a_oxpXmlPart) in E:\VSOFT\NET\entapp\
VBPPPlugin\WordTemplatesPlugin\2.0.17.0-VBP2.0.120.6\ModulDokumentow\Plugins\Generators\
DOCX\WordTemplatesBL\WordTemplateProcessor.cs:line 1113



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604145









