

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202605284
Data badania – 10 czerwca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WI193LE

Marka pojazdu: AUDI
Model: Q3
Kolor: zielony

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 103137
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF30M1137214
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2250
Masa własna (kg): 1740
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 147.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.05.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 2603149
2. Data następnego badania technicznego: 21.05.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia zielona.

Zderzak przód: Zarysowania

Dach: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: szyba: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140µm, błotnik PP - 100µm, drzwi PP - 110µm, drzwi TP - 110µm, poszycie TP - 110µm, pokrywa T - 110µm, poszycie TL - 120µm, drzwi TL - 110µm, drzwi PL - 100µm, błotnik PL - 100µm, dach - 130µm, próg L - 90µm, próg P - 90µm

V. Wnętrze stwierdzono: Roleta / półka bagażnika: Brak

Kratka nawiewu tył: Zerwana regulacja na boki

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Asystent podjazdu

Audi Extensive - program serwisowy 3 lata/90 000 km

Audi Lane Assist - funkcja ostrzegająca przed opuszczeniem pasa ruchu

Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych

Audi pre sense front

Czujnik zmierzchowy świateł + czujnik deszczu

Dywaniki podłogowe - przód i tył

ESC

Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu

Immobilizer

Instalacja radiowa + 6 głośników

Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana

Listwy ozdobne wokół szyb, czarne

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

Ogranicznik prędkości, regulowany

Podłokietnik przedni

Podsufitka tkaninowa w kolorze srebrnym

Poduszki powietrzne boczne, przód
 Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
 Poduszki powietrzne kurtynowe przód i tył
 Radio MMI Plus z 8.8" ekranem
 Regulacja zasięgu reflektorów, automatyczna
 Relingi dachowe - czarne
 Spoiler dachowy
 System kontroli ciśnienia w ogumieniu
 System Start-Stop z rekuperacją
 Top infotainment system Basic
 Tylna kanapa plus
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
 Wykończenie wnętrza - Micrometalic
 Zamek centralny z pilotem
 Zderzaki czarne matowe karbowane (tworzywo sztuczne)
 Złącze Bluetooth
 Złącze USB
 Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI
 Audi virtual cockpit
 Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) z ogumieniem 235/55
 Fotele przednie podgrzewane
 Fotele przednie regulowane elektrycznie
 Kamera ułatwiająca parkowanie
 Klimatyzacja automatyczna
 Koło zapasowe dojazdowe
 Lakier metalik
 Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Nokian	235/50/19	20%
PP - zima	Nokian	235/50/19	20%
TL - zima	Nokian	235/50/19	20%
TP - zima	Nokian	235/50/19	20%
Dojazdowe	Linglong	145/85/18	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 56 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 10 czerwca 2026

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605284









