

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202606288

Data badania – 29 czerwca 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WZ493GR

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN

Model: ARTEON 2.0 TDI 4MOTION R-LINE

Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 99802

Nr fabryczny (VIN): WVWZZZ3H7PK008615

Rok produkcji: 2023

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa własna (kg): 1705

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1968

Moc [kW]: 147.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.08.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT3086067
2. Data następnego badania technicznego: 16.08.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.

Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna

Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik PP: Zarysowania

Błotnik LT: Odpryski

Lusterko P: Zarysowania

Szyba czołowa: Odprysk / Pęknięcie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 160 μm , drzwi TP - 140 μm , poszycie TP - 500 μm , pokrywa T - 140 μm , poszycie TL - 110 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 110 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 130 μm , próg P - 80 μm , próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Przestrzeń bagażowa / próg załadowczy: Zarysowania

Tapicerka pokrywy tył: Zarysowania

Fotel LP: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 8 głośników

Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash, przód

App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home

Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem

Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Dźwignia zmiany biegów w skórze

eCall - automatyczne wzywanie pomocy

ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy

Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta nachylenia oparcia

Fotele przednie - podgrzewane

Fotele przednie z regulacją lędźwiową dla kierowcy elektryczna regulacja

Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej

Gniazdo 12V w środkowej konsoli z tyłu

Gniazdo USB-C, obsługuje iPod/iPhone

Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold

Immobilizer

Interfejs Bluetooth

Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana, sportowa z funkcją sterowania dotykowe i zm.

biegów

Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa

Konsola środkowa Piano Black

Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED

Lampy tylne wykonane w technologii 3D LED z dynamicznymi kierunkowskazami

Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane

Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, ośw. przestrzeni pod lust. automat. obniż l. pasaż

Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się

Nakładki na progi ze stali szlachetnej

Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej

Opony 245/45 R18 samouszczelniające się o obniżonym oporze

Oświetlenie Ambient - 30 kolorów oświetlenia

Pedały wykończone stalą nierdzewną

Podłoga bagażnika, składana

Podsufitka w kolorze czarnym

Poduszki 7 sztuk (czołowe poduszki przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne, kolan kierow)

Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył

Przygotowanie do montażu 2 fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu z uchwytami Top Tether I-Size

Sign Assist - system rozpoznawania znaków drogowych

System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania klapy bagażnika

System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City

System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka

System Lane Assist, System Emergency Assist, System Traffic Jam Assist

System Light Assist - automatyczne światła drogowe

System nawigacji satelitarnej Discover Media, dotykowy ekran 8 cali, Streaming i Internet

System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu

System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania

System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika

System wykrywania zmęczenia kierowcy

Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane

Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą

Tapicerka R-Line łączona ArtVelours/Vienna

Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC (do 210 km/h)

Tuner radiowy cyfrowy DAB+

Tylne oparcie składane, dzielone (z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów)

Wspomaganie kierownicy, progresywne

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCC (możliwość wyboru trybu jazdy)

Felgi aluminiowe 19 Montevideo, z czarnym połyskiem

Lakier metalik

System nawi. Discover Pro (9.2 cali) Streaming and Internet, Instal tel. Comfort, obsł głoś. SignAssis

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Pirelli,	245/40/19	30%
PP Letnie	Pirelli,	245/40/19	30%
TL Letnie	Pirelli,	245/40/19	30%
TP Letnie	Pirelli,	245/40/19	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 93 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 29 czerwca 2026

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606288





















