

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202606206
Data badania – 26 czerwca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WZ548GG

Marka pojazdu: KIA
Model: CEED
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 55628
Nr fabryczny (VIN): U5YH5812APL158278
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1840
Masa własna (kg): 1260
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 998
Moc [kW]: 74.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.05.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT 1949035
2. Data następnego badania technicznego: 14.05.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 1: 32940km z dnia 27.11.2024

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Próg prawy: Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120µm, błotnik PP - 100µm, drzwi PP - 170µm, drzwi TP - 150µm, poszycie TP - 170µm, pokrywa T - 110µm, poszycie TL - 110µm, drzwi TL - 110µm, drzwi PL - 110µm, błotnik PL - 110µm, dach - 120µm, próg L - 80µm, próg P - 90µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania / Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

Alarm obwodowy

Antena dachowa typu „płetwa rekina” w kolorze nadwozia

Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Bluetooth

Chromowane obramowanie szyb bocznych

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Czujnik zmierzchu

Ekran kolorowy 8" dotykowy, Apple CarPlay, Android Auto, DAB

Elektryczne podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół

Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył

ESC - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Gniazda USB, przód

Gniazdo 12V w konsoli centralnej

HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów

Immobilizer

Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie

Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu
poprzecz. pojazdu

Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania
pieszych

Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania

Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku

Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu

Kierownica i drążek biegów w skórze ekologicznej

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klamki w kolorze nadwozia

Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej

Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe, dojazdowe

Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala

Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem

Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy

Lakier uni

Lampy tylne wykonane w technologii LED

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Lusterko wsteczne elektrochromatyczne

Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika

Oslony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania

Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary

Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył

Podłoga bagażnika dwupoziomowa

Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód,
kurtyny)

Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników

Sortownik pod podłogą w bagażniku

Szyby barwione

Światła do jazdy dziennej LED

Światła przeciwmgielne

Tapicerka materiałowa

Tempomat + ogranicznik prędkości

Tylna kanapa składana, dzielona 60:40

Tylny podłokietnik

Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego

Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne

Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Zamek centralny z pilotem

Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Nexen, Nblue	205/55/16	30%

PP - lato	Nexen, Nblue	205/55/16	30%
TL - lato	Nexen, Nblue	205/55/16	30%
TP - lato	Nexen, Nblue	205/55/16	30%
Dojazdowe	Maxxis, Spare tire	125/80/16	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 86 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 26 czerwca 2026


.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606206






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606206











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606206







