

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202606053
Data badania – 03 czerwca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK023XP

Marka pojazdu: KIA
Model: SORENTO
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 7
Wskazania licznika [km]: 86827
Nr fabryczny (VIN): KNARG81GBP5182185
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2580
Masa własna (kg): 1783
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 132.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 31.05.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT 2051053
2. Data następnego badania technicznego: 31.05.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 4: 14632km, 26551km, 41113km, 83791km z dnia 09.04.2026

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Drzwi LP: rama: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania

Próg lewy: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Drzwi LT: rama: Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania, Wgniecenie

Drzwi PT: rama: Odpryski

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: rama: Odpryski

Zderzak przód: Zarysowania

Szyba czołowa: Odpryski

Felgi: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 303 μ m, błotnik PP - 136 μ m, drzwi PP - 123 μ m, drzwi TP - 127 μ m, poszycie TP - 145 μ m, pokrywa T - 147 μ m, poszycie TL - 138 μ m, drzwi TL - 122 μ m, drzwi PL - 124 μ m, błotnik PL - 194 μ m, dach - 177 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Przestrzeń bagażowa: Zarysowania

Podsufitka: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm

Asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący bezpieczny odstęp, prędkość i środek pasa

BAS - system wspomagania hamowania

Chromowane obramowanie szyb bocznych

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył

Czujnik zmierzchu

DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia

Drugi rząd siedzeń - kanapa i oparcie dzielone (60/40) z funkcją przesuwania

Drugi rząd siedzeń z funkcją automatycznego składania oparcia za pomocą przycisku w bagażniku

Ekran dotykowy kolorowy 8 cali, interfejs Apple CarPlay oraz Android Auto

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold
Elementy ozdobne wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku
ESC - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 235/65
Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej
Gniazda USB dla 3 rzędu foteli
HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów
Immobilizer
Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
Kia Drive Mode Select - system automatycznej kontroli trybu jazdy
Kia Driver Attention Warning – system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
Kia Following Assist
Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z 3 trybami pracy
Kia High Beam Assist – asystent świateł drogowych
Kia Intelligent Speed Limit Warning- system rozpoznawania znaków drogowych
Kia Lane Keep Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości
Kierownica skórzana
Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym
Kierownica z łopatkami zmiany biegów
Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
Koło zapasowe, dojazdowe
Lakier uni
Lampy tylne LED (diodowe)
Lusterka boczne podgrzewane
Lusterka boczne regulowane elektrycznie
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
Lusterko wsteczne fotochromatyczne
MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny
Nawiewy dla pasażerów 2 i 3 rzędu, manualna regulacja siły nawiewu dla pasażerów 3 rzędu
Pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów przód / tył
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami
Poduszka powietrzna kierowcy - centralna
Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla przednich i tylnych siedzeń
Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażerów
Radio MP3 RDS, system audio z 6 głośnikami, USB, DAB, antena dachowa płetwa rekina
Reflektory LED
Regulacja podświetlenia zegarów
Relingi dachowe - srebrne
Roleta przestrzeni bagażowej
Ryglowanie zamków po ruszeniu - automatyczne
Schowek pasażera zamykany, podświetlany, flokowany
Sortownik pod podłogą bagażnika
Spoiler dachowy
System powiadamiania ratunkowego E-Call
Szyba przednia akustyczna
Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
Światła przeciwmgielne LED
Tapicerka materiałowa
TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika

Zaglówki w fotelach pierwszego rzędu z regulacją wysokości i kąta pochylenia

Zamek centralny z pilotem

Zegary cyfrowe z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3 cali z trybami: Normal, Sport, Eco

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Nexen	235/65 R17	20%
PP - lato	Nexen	235/65 R17	20%
TL - lato	Vredestein	235/65 R17	30%
TP - lato	Vredestein	235/65 R17	30%
Dojazdowe	B.D.	B.D.	B.D.

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 127 fotografii cyfrowych.



Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 03 czerwca 2026

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606053











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606053






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606053



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606053




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606053











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606053

