

**„NEFRIS”**  
Nefris Sp. z o.o.  
80-230 Gdańsk  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A  
NIP: 957 11 11 157

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202104119**  
**Data badania – 16 kwietnia 2021r.**  
**Rzecznawca - Artur Mazurkiewicz**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW128YG  
Marka pojazdu: CITROEN  
Model: C-ELY SSE  
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Sedan  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 41917  
Nr fabryczny (VIN): VF7DDNFP6HJ823107  
Rok produkcji: 2017  
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZI  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1587  
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.04.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ul. Legnicka 48 bud. C-D  
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO1703741
2. Data następnego badania technicznego: 19.04.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE, JEDEN Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 13688km, 27414km z dnia 09.04.2020r

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół 4 szt. Kołpaki - zarysowania, PP - deformacja.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia - srebrna. Pokrywa silnika - odpryski. Listwa górna atrapy wlotu powietrza - odprysk. Zderzak przedni - zarysowania. Drzwi przednie prawe - zarysowania. Drzwi tylne prawe - zarysowania. Błotnik tylny prawy - zarysowania. Dach - odprysk. Pas tylny - zarysowania. Pokrywa bagażnika - zarysowania. Błotnik tylny lewy - odprysk. Drzwi tylne lewe - wgniecenie, odprysk. Drzwi przednie lewe - odpryski. Błotnik przedni lewy - odprysk. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyci zewnętrznych: pokrywa silnika 120 µm, błotnik przedni prawy 100 µm, drzwi przednie prawe 130 µm, drzwi tylne prawe do 510 µm, błotnik tylny prawy do 810 µm, dach 120 µm, pokrywa bagażnika 120 µm, błotnik tylny lewy 130 µm, drzwi tylne lewe 120 µm, drzwi przednie lewe 100 µm, błotnik przedni lewy 90 µm.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza - zarysowanie. Nakładka słupka B prawa - zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Szyby przednie regulowane elektrycznie

### **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- ASR
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Radio CD
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej

- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Goodyear GT3	185/65R15 88T	26%
PP lato	Goodyear GT3	185/65R15 88T	40%
TL lato	Goodyear GT3	185/65R15 88T	34%
TP lato	Goodyear GT3	185/65R15 88T	33%
zapas	Goodyear GT3	185/65R15 88T	10%

---

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 90 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 23 kwietnia 2021

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104119



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104119



# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104119



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104119



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104119



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104119



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104119



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104119



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104119



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104119



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104119



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104119

