

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202212034**  
**Data badania – 06 grudnia 2022r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: PO7FV01

Marka pojazdu: SKODA  
Model: SUPERB  
Kolor: Czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 184484  
Nr fabryczny (VIN): TMBJL7NP3J7583246  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2085  
Masa własna (kg): 1549  
Ładowność (kg): 536  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1798  
Moc [kW]: 132.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.04.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 1844875
2. Data następnego badania technicznego: 19.04.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga TL – zarysowana. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia czarna.

Pokrywa przednia: Odpryski, Korozja

Dach: Odpryski, Korozja

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej:

Pokrywy komory silnika: do 124um,

Błotnika prawego przedniego: do 106um,

Drzwi prawych przednich: do 115um,

Drzwi prawych tylnych: do 111um,

Błotnika prawego tylnego: do 129um,

Progu prawego: do 86um,

Dachu: do 122um,

Drzwi tyłu nadwozia: do 118um

Błotnika lewego tylnego: do 119um,

Drzwi lewych tylnych: do 160um,

Drzwi lewych przednich: do 165um,

Błotnika lewego przedniego: do 114um,

Progu lewego: do 79um.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania  
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)  
Airbag kolan kierowcy

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu

Bluetooth (zestaw głośnomówiący)

Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + MANOEUVRE ASSIST

Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą

EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania  
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego  
El. podnoszenie szyb, przód i tył  
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika  
ESP - system stabilizacji toru jazdy  
Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem  
Fotel pasażera regulowany elektrycznie przez pasażerów tylnej kanapy  
Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył  
Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania  
Funkcja rekuperacji energii  
Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie radia lub nawigacji  
Gniazdo 12V w bagażniku  
Hamulec postojowy, elektromechaniczny  
HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania  
Immobilizer  
Instalacja radiowa + 8 głośników  
Intelligent Lights Assistant - funkcja automatycznego włączania i wyłączania śwateł drogowych  
KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu  
Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM)  
Klamki wewnętrzne chromowane  
Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic  
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT  
Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów  
Lampy tylne w technologii LED  
Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)  
Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane  
Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień  
Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi  
Lusterka i klamki w kolorze nadwozia  
Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową  
MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny  
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem  
Ogrzewanie przednich i tylnych foteli  
Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu  
Oświetlenie bagażnika  
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu  
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej  
Podłokietnik Jumbo Box  
Pokrowiec na narty  
Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego  
Radio Bolero (MP3, SD, USB, Aux-in, obsługa głosowa, ICC)  
RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni  
Relingi dachowe w kolorze srebrnym  
Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana  
Schowek na okulary  
Schowek pod fotelem pasażera  
Spryskiwacze lamp przednich  
Światła do jazdy dziennej LED  
Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów  
Tapicerka materiałowa STYLE  
Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu  
Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej  
Tylne oparcie składane, dzielone

Tylny podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika  
Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku  
Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether  
Wykończenie wnętrza - Style w kolorze ciemnego aluminium  
Wykończenie wnętrza w kolorze chromu  
Wyłącznik poduszki powietrznej  
XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów  
Zamek centralny z pilotem  
Zestaw do naprawy przebitej opony  
Zestaw siatek w bagażniku  
Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu + niezależna syrena  
Lakier metalik  
Pakiet wewnętrznego oświetlenia LED  
System nawigacji Amundsen z mapą Europy i usługą Map Care (SD, USB, Aux-in, MP3, obsł głoś., ICC)  
Szyberdach szklany, elektryczny - panoramiczny

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
zimowa	Falken Eurowinter hs01	215/55R17	45
zimowa	Falken Eurowinter hs01	215/55R17	45
zimowa	Falken Eurowinter hs01	215/55R17	45
zimowa	Falken Eurowinter hs01	215/55R17	45

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 83 fotografii cyfrowych.


**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 07 grudnia 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202212034





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202212034

