

**„RE-TE-KO, RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE I MOTORYZACYJNE”**

Licencja InfoExpert i Eurotaxglass's  
53-111 Wrocław, ul. Ślężna 158B/1  
tel/fax (71) 337-19-60, GSM 609 708 353

www.rzeczoznawca.auto.pl, e-mail: reteko@go2.pl

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202210203**

**Data badania – 27 października 2022r.**

**Rzeczoznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW928YH

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN  
Model: PASSAT 1.8 TSI BMT COMFORTLINE  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Sedan  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 111427  
Nr fabryczny (VIN): WWZZZ3CZJE230370  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2020  
Masa własna (kg): 1481  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1798  
Moc [kW]: 132.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 14.06.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO2558160
2. Data następnego badania technicznego: 09.06.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - aluminiowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia niebieska.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 280  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 140  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 250  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 200  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 700  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 150  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 300  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 330  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 300  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 140  $\mu\text{m}$ , dach - 140  $\mu\text{m}$ , próg P - 115  $\mu\text{m}$ , próg L - 115  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP: Zabrudzenia  
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania  
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)  
Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic & Front - domykanie szyb, wstępne napinanie pasów bezp.

Asystent siły hamowania

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold

Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego

Fotele przednie komfortowe

Fotele przednie z regulacją wysokości

Gniazdo 12V w bagażniku

Immobilizer

Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze

Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT

Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe)

Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane  
 Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane  
 Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane  
 Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne  
 Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED  
 Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się  
 Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się  
 MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem  
 Przedni podłokietnik ze schowkiem  
 Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia  
 Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją  
 System automatycznego hamowania po kolizji  
 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City  
 System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu  
 System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania  
 System stabilizacji toru jazdy przyczepy  
 System Start/Stop  
 System wykrywania zmęczenia kierowcy  
 Światła do jazdy dziennej  
 Tapicerka materiałowa Weave  
 Tempomat adaptacyjny do 210km z City Emergency Braking, Front Assist, kierownica skórzana wielofun.  
 Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika  
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył  
 Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości  
 Wykończenie wnętrza Diamond Silver  
 Zamek centralny z pilotem  
 Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia  
 Zegarek analogowy w desce rozdzielczej  
 Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu  
 Felgi aluminiowe 17 Nivelles z ogum. samouszczel. 215/55 + śruby antykradzieżowe + koło zapas. 17  
 Lakier metalik  
 Pakiet Business  
 Automatyczne światła drogowe - Dynamic Light Assist  
 Lampy LED Top (światła mijania, drogowe i do jazdy dziennej LED z dynam.doświetleniem zakrętów)  
 System nawigacji satelitarnej Discover Media z dotykowym ekranem  
 System rozpoznawania znaków drogowych  
 Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu  
 Pakiet stylistyczny R-Line Exterieur  
 Chromowane końcówki układu wydechowego, dwie w kształcie trapezu  
 Logo R-Line na grillu  
 Poszerzone progi w stylistyce R-Line  
 Zderzak przedni w stylistyce R-Line

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Pirelli	215/55/17	55%
PP lato	Pirelli	215/55/17	55%
TL lato	Pirelli	215/55/17	45%

TP lato	Pirelli	215/55/17	45%
zapasowe	Pirelli	215/55/17	30%

---

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 65 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 17 listopada 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210203






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210203





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210203





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210203





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210203













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210203



