

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202303094
Data badania – 15 marca 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW609YG

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA V 1.4 T ELITE
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 100043
Nr fabryczny (VIN): W0VBE8ECXJ8051655
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1890
Masa własna (kg): 1237
Ładowność (kg): 653
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1399
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 07.05.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR8BAO 1980898
2. Data następnego badania technicznego: 06.05.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 3: 16645km, 30806km, 40140km z dnia 18/01/2021

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna.
Zderzak przód: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
Próg lewy: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej:

Pokrywy komory silnika: do 277um,
Błotnika prawego: do 101um,
Drzwi prawych przednich: do 112um,
Drzwi prawych tylnych: do 112um,
Błotnika prawego tylnego: do 155um,
Progu prawego: do 73um,
Dachu: do 111um,
Drzwi tyłu nadwozia: do 113um,
Błotnika lewego tylnego: do 216um,
Drzwi lewych tylnych: do 207um,
Drzwi lewych przednich: do 255um,
Progu lewego: do 58um,
Błotnika lewego: do 186um,

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne Spękania
Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia
Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy
Chromowane zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych
Czujnik deszczu
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
Dodatkowe oświetlenie wnętrza dyskretne
Elektryczne szyby przednie
Elektryczne szyby, tył
Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika (Zawierają: System Open&Start)
Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa
ESP + TCS
Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem
Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotel pasażera z regulacją wysokości
Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków)
Kierownica skórzana
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy
Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
Lampki do czytania z tyłu
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterko wsteczne światłoczułe
Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
Przyciski sterowania na kierownicy
Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat
Relingi dachowe, chromowane
Spojler tylny
System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start
System monitorujący ciśnienie w oponach
System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
Światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne z przodu
Tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną
Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
Dywaniki gumowe
Koło zapasowe dojazdowe
Lakier metalik
Pakiet Zimowy
Ogrzewana kierownica pokryta skórą oraz fotele przednie podgrzewane
Przyciski sterowania na kierownicy
Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Radio IntelliLink RF900 Navi (wyśw. 8-cali, nawigacja, USB, BT,6 głoś. Audio streaming, odtw. video)
System Opel OnStar

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Bridgestone, Blizzak LM32	205/55r16	65%
PP - zima	Bridgestone, Blizzak LM32	205/55r16	65%
TL - zima	Bridgestone, Blizzak LM32	205/55r16	45%
TP - zima	Bridgestone, Blizzak LM32	205/55r16	45%
Dojazdowe	Continental	115/70r16	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 103 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 15 marca 2023


.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303094



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303094









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303094















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202303094

