

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202301077**

**Data badania – 17 stycznia 2023r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW150YC

Marka pojazdu: HYUNDAI  
Model: I30 1.4 CLASSIC + KOMBI  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 109963  
Nr fabryczny (VIN): TMAH2814AJJ023091  
Rok produkcji: 2017  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1800  
Masa własna (kg): 1275  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1368  
Moc [kW]: 73.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.01.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO0209268
2. Data następnego badania technicznego: 05.01.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 3: 30000 km, 61741 km, 108760 km dnia 14-12-2022

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Alert check engine. Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - Stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała  
Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski  
Pokrywa przednia: Odpryski  
Szyba czołowa: Odpryski  
Drzwi LP: rama: Odpryski  
Antena: Brak  
Zderzak tył: Zarysowania / Odpryski  
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania / Korozja  
Lusterko wsteczne prawe: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 µm, błotnik PP - 140 µm, drzwi PP - 140 µm, drzwi TP - 140 µm, poszycie TP - 140 µm, pokrywa T - 140 µm, poszycie TL - 140 µm, drzwi TL - 140 µm, drzwi PL - 140 µm, błotnik PL - 140 µm, dach - 140 µm, próg P - 100 µm, próg L - 100 µm

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania  
Tunel środkowy: Zarysowania  
Kierownica: Przetarcia  
Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia  
Listwa progu LP: Zabrudzenia  
Tapicerka drzwi LT: Zarysowania / Zabrudzenia  
Listwa progu LT: Zarysowania / Zabrudzenia  
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania  
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania  
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania / Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** AEB - system automatycznego hamowania  
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)  
Alarm  
Blokada drzwi tylnych  
Czujnik ciśnienia w oponach  
Daszki przeciwsłoneczne  
Dwupoziomowa podłoga bagażnika  
Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami  
ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji  
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości  
Gniazdo 12V w bagażniku  
Gniazdo AUX

Gniazdo USB  
 Grill przedni w kolorze czarnym  
 HAC - system kontroli podjazdu  
 Instalacja radiowa + 4 głośniki  
 Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach  
 Kierownica ze sterowaniem radia  
 Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem  
 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia  
 Klimatyzacja manualna  
 Kluczyk składany  
 Koło zapasowe - dojazdowe  
 Lakier uni  
 Lampki do czytania z przodu  
 Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe)  
 LKAS - system utrzymania toru jazdy  
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
 Mocowanie fotelików dziecięcych  
 Nawiew dla pasażerów tylnych foteli  
 Przedni podłokietnik  
 Radio RDS z 5 calowym z ekranem mono  
 Relingi dachowe  
 Roleta przestrzeni bagażowej  
 Schowek centralny na okulary nad głową  
 Spojler dachowy  
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa  
 System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski)  
 System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA)  
 Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył  
 Światła automatyczne  
 Światła drogowe inteligentne  
 Tapicerka materiałowa  
 Tempomat  
 Wspomaganie kierownicy - elektryczne  
 Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera  
 Zamek centralny  
 Zestaw Zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5  
 Pakiet Business  
 Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego  
 Interfejs Bluetooth  
 Kierownica i drążek biegów skórzane  
 Czujniki parkowania - tył

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Falken,	195/65/15	25%
PP zima	Falken,	195/65/15	25%
TL zima	Falken,	195/65/15	15%
TP zima	Falken,	195/65/15	15%
dojazdowe	Maxxis,	125/80/15	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 126 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 17 stycznia 2023

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301077



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301077



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301077



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301077

