

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202301177

Data badania – 30 stycznia 2023r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX5998A

Marka pojazdu: FORD
Model: MONDEO 1.5 ECOBOOST TITANIUM A
Kolor: czarny mica

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 160036
Nr fabryczny (VIN): WF0EXXWPCEJG47230
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2190
Masa własna (kg): 1537
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 121.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 08.02.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP0636412
2. Data następnego badania technicznego: 31.01.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 6: 19957 km, 39715 km, 60241 km, 89820 km, 118397 km, 148305 km dnia 01-08-2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Zderzak przód: Odpryski

Atrapa przednia: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski / Zarysowania

Reflektor przeciwmgłowy lewy: Rusza się

Reflektor lewy: Odpryski

Szyba czołowa: Zarysowania

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Odpryski

Błotnik / ściana boczna PT: Odpryski

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Rama dachu prawa: Odpryski /Korozja

Drzwi PP: poszycie: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: rama: Zarysowania

Błotnik PP: Odpryski / Zarysowania

Reflektor przeciwmgłowy prawy: Odpryski

Reflektor prawy: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 91 μm , błotnik PP - 76 μm , drzwi PP - 80 μm , drzwi TP - 90 μm , poszycie TP - 89 μm , pokrywa T - 23 μm , poszycie TL - 143 μm , drzwi TL - 95 μm , drzwi PL - 80 μm , błotnik PL - 84 μm , dach - 181 μm , próg P - 93 μm , próg L - 43 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Przeciwoślapiacze: zabrudzenia

Tunel środkowy: Zarysowania

Słupek A lewy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: wgniecenie / zdeformowanie

Słupek B lewy: Przetarcia

Fotel LP: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Podsufitka prawa: Zabrudzenia

Tapicerka słupka prawego c: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag chroniący kolana kierowcy
Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki
Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
Dolny pas zderzaka przedniego i tylnego lakierowany w kolorze nadwozia
Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC)
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold
Felgi aluminiowe 17 (wzór 5x2-ramienny) z ogumieniem 235/50
Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
Fotel pasażera z regulacją lędźwiową
Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
Fotele przednie sportowe
Funkcja wyłączenia świateł z opóźnieniem
HSA - system wspomagający ruszanie pod górę
Immobilizer
Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą
Klamki w kolorze nadwozia
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
Kluczyk Ford My Key
Koło zapasowe dojazdowe
Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V
Lampy tylne LED
Listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
Manetki do zmiany biegów przy kierownicy
Obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu
Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych lakierowane w kolorze czarnym
Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
Podgrzewane przednie fotele
Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki
Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji
Przycisk rozrusznika Ford Power
Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam)
System Auto-Start-Stop
System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert)
System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+, nagłośnienie Premium, Ford SYNC 3
System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)
System wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z miejsca parkingowego
System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid)
Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowanie świateł przeciwmgielnych
Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
Tapicerka materiałowa Prada (ze sportowymi fotelami)
Tempomat z Intelligent Speed Limiter

Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40
Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera
Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala)
Zamek centralny z pilotem
Autoalarm Thatcham obwodowy i pojemnościowy
Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją i pamięcią położenia
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10. kierunkach z pamięcią położenia
Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją i pamięcią położenia
Lusterka boczne z pamięcią ustawień
Lakier specjalny Mica Shadow Black
Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Hankook,	235/50/R17 96W	55%
PP lato	Hankook,	235/50/R17 96W	80%
TL lato	Falken,	235/50/R17 96W	25%
TP lato	Falken,	235/50/R17 96W	35%
dojazdowe	Maxxis,	T125/80/R16 97M	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 133 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 30 stycznia 2023

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301177



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301177



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301177



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301177



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301177





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301177





