

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp. Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202304170
Data badania – 08 maja 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX7099A

Marka pojazdu: FORD
Model: FOCUS 1.5 ECOBOOST TREND EDITI
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 62479
Nr fabryczny (VIN): WF0PXXGCHPKK50287
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1950
Masa własna (kg): 1333
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 1499
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.03.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP1240245
2. Data następnego badania technicznego: 21.03.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 1: 29487 km dnia 28-07-2020

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara
Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski
Pokrywa przednia: Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Odpryski
Próg lewy: Odpryski
Drzwi LT: rama: Zarysowania / Odpryski
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania
Zderzak tył: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania
Drzwi PT: poszycie: Zarysowania
Próg prawy: Zarysowania
Drzwi PP: poszycie: Zarysowania
Lusterko wsteczne prawe: Odpryski
Błotnik PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 110 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 150 μm , pokrywa T - 160 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 150 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 150 μm , próg P - 60 μm , próg L - 60 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania
Tunel środkowy: Zarysowania
Słupek A lewy: Zarysowania
Podsufitka lewa: Otwory / Pęknięcia / Zabrudzenia
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia
Wykładzina LP: Zabrudzenia
Słupek B lewy: Przetarcia
Fotel LP: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi LT: Zarysowania
Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia
Kanapa / fotele: Zabrudzenia
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Podsufitka / część bagażowa: Otwory / Pęknięcia / Zabrudzenia
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Zabrudzenia
Roleta / półka bagażnika: Zarysowania / Zabrudzenia
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania / Zabrudzenia
Listwa progu PT: Zarysowania
Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
Dach lakierowany w kolorze nadwozia
Dywaniki welurowe z przodu
ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA
Felgi aluminiowe 16 (wzór 5-ramienny, D2XCX) z ogumieniem
Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia
Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach
Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia
Fotel pasażera z regulacją przód - tył
Fotele przednie - styl sportowy
Gniazdko 12V w bagażniku
Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold
Immobilizer
Inteligentny ogranicznik prędkości
Kierownica 3-ramienna, skórzana
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia
Klimatyzacja manualna
Kluczyk Ford My Key
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Koło zapasowe dojazdowe
Komputer pokładowy
Konsola centralna Premium z przesuwającym podłokietnikiem, schówek zamykany roletą i gniazdko 12V
Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń
Lane Keeping Alert
Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych – w kolorze chromu
Listwy progowe - w kolorze tworzywa
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami
Lusterka boczne skład. elektrycznie, lampki do podłoża, Blind Spot Information, bagażnik elektryczny
Podsufitka w jasnej tonacji
Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd
Radio/SYNC3/nawigacja/wyś.8"/Applink3.0/ACP/AA/z.głoś/Bluetooth/2USB/z.ster.kierow/głośniki/
wyś4,2"
Reflektory - halogenowe
Reflektory – światła do jazdy dziennej LED
Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze srebrnym
Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
Spojler tylny w kolorze nadwozia
System Auto-Start-Stop
System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli
System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist
Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną
Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody

Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
Światła przeciwmgielne, tylne
Tapicerka materiałowa Foundry
Tempomat
Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40
Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą
Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS
Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów
Zamek centralny z pilotem
Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa
Autoalarm obwodowy i pojemnościowy, z funkcją podwójnego ryglowania
Lakier metalik Magnetic Grey
Pakiet Winter
Kierownica podgrzewana
Ogrzewane fotele przednie
Podgrzewana szyba przednia (Quickclear)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Donlop,	205/60/16	35%
PP zima	Donlop,	205/60/16	35%
TL zima	Donlop,	205/60/16	30%
TP zima	Donlop,	205/60/16	30%
dojazdowe	Hankook,	125/70/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 124 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 08 maja 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304170



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304170



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304170



























