

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202305005
Data badania – 19 maja 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO9KP87

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA IV
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 166374
Nr fabryczny (VIN): W0VPD5EC4KG352291
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1950
Masa własna (kg): 1400
Ładowność (kg): 550
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1364
Moc [kW]: 103.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.04.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 1889499
2. Data następnego badania technicznego: 28.04.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 5: 30404km, 62773km, 94597km, 123395km, 157165km z dnia 05/08/2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych. Układ hamulcowy do sprawdzenia w warunkach serwisowych

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa przednia: Zarysowania / Odpryski

Szyba czołowa: Pęknięcie / Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Opona PT: Rozerwanie

Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Próg L: Zarysowanie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90µm, błotnik PP - 100µm, drzwi PP - 100µm, drzwi TP - 100µm, poszycie TP - 100µm, pokrywa T - 110µm, poszycie TL - 110µm, drzwi TL - 100µm, drzwi PL - 100µm, błotnik PL - 90µm, dach - 100µm, próg L - 80µm, próg P - 60µm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Czujnik niskiego ciśnienia w oponach

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

Elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu

ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji

Felgi stalowe 16 z ogumieniem

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe pełnowymiarowe

Komputer pokładowy

Lakier uni

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Sterowanie radiem z kierownicy

Światła do jazdy dziennej

Światła przeciwmgielne z przodu
Tapicerka materiałowa czarna
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tylne oparcie składane, dzielone 40/60
Wejście AUX-IN
Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami
Zaglówek tylny, środkowy
Zamek centralny
Radio CD 600

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Barum, Polaris 5	205/60R16	40%
PP - zima	Barum, Polaris 5	205/60R16	40%
TL - zima	Barum, Polaris 5	205/60R16	40%
TP - zima	Barum, Polaris 5	205/60R16	40%
Zapasowe - lato	Continental , Contiecocontact 5	205/60R16	B.D.

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 103 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 19 maja 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202305005





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202305005

