

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202310064**  
**Data badania – 11 października 2023r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WX6002C

Marka pojazdu: RENAULT  
Model: MEGANE 1.3 TCE FAP INTENS  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 111996  
Nr fabryczny (VIN): VF1RFB00X65087370  
Rok produkcji: 2020  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1881  
Masa własna (kg): 1357  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1332  
Moc [kW]: 103.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 08.05.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ1702561
2. Data następnego badania technicznego: 28.04.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
- 5.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga LP – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia niebieska  
Zderzak przód: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania  
Pokrywa przednia: Odpryski / Zarysowania  
Szyba czołowa: Odpryski  
Drzwi LP: Odpryski  
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Odpryski  
Zderzak tył: Odpryski / Zarysowania  
Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania  
Drzwi PT: Zarysowania  
Próg prawy: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania  
Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania  
Błotnik PP: Odpryski / Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 130  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 160  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 250  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 180  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 140  $\mu\text{m}$ , dach - 120  $\mu\text{m}$ , próg P - 70  $\mu\text{m}$ , próg L - 220  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania  
Wykładzina LP: Przetarcia  
Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne  
Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia / Otwory / Pęknięcia / Zarysowania  
Listwa progu PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS  
AFU - system wspomagający nagłe hamowanie  
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)  
Chromowana końcówka układu wydechowego  
Czujnik deszczu i świateł  
ESC - układ stabilizacji toru jazdy  
Felgi aluminiowe 16 SILVERINE z ogumieniem  
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego  
Fotel pasażera ze składanym na płasko oparciem  
HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu  
Karta Renault Handsfree  
Kierownica skórzana  
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowaną wstawką  
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa

Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach  
 Komputer pokładowy  
 Konsola środkowa z nawiewem na tylne miejsca  
 Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem  
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane  
 Lusterka boczne składane elektrycznie  
 Lusterka w kolorze nadwozia  
 Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane  
 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne  
 Nakładki na progi drzwi przednich  
 Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach  
 Przygotowanie do montażu alarmu  
 System kontroli ciśnienia w oponach  
 System wspomagania parkowania tyłem  
 Szyby przednie i tylne, elektrycznie  
 Światła do jazdy dziennej LED (diodowe) Edge Lights  
 Światła przeciwmgielne  
 Tapicerka welurowa łączona z elementami skóry ekologicznej  
 Tylna kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3  
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach  
 Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość  
 Zagłówki tylne regulowane na wysokość  
 Zamek centralny z pilotem  
 Zespół wskaźników z kolorowym, 7-calowym wyświetlaczem TFT  
 Koło zapasowe - dojazdowe  
 Lakier metalik  
 Pakiet Bezpieczeństwa Premium  
 Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)  
 System kontroli bezpiecznej odległości  
 Tempomat aktywny  
 Pakiet Multimedia 7  
 Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona  
 System multimedialny R-Link 2 z ekranem 7-cali  
 Pakiet Techno Premium  
 Lampy przednie Full LED Pure Vision  
 System kontroli pasa ruchu (LDW)  
 System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)  
 Wyświetlacz HEAD-UP

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Uniroyal,	205/55/16	90%
PP lato	Uniroyal,	205/55/16	85%
TL lato	Uniroyal,	205/55/16	45%
TP lato	Uniroyal,	205/55/16	45%
zapasowa	Michelin,	195/65/15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 77 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 11 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310064









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310064

























