

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202308043**  
**Data badania – 08 sierpnia 2023r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW2JY52

Marka pojazdu: KIA  
Model: XCEED  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 70605  
Nr fabryczny (VIN): U5YH5F14ALL037540  
Rok produkcji: 2020  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1840  
Masa własna (kg): 1270  
Ładowność (kg): 570  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1353  
Moc [kW]: 103.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 05.08.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ 2978555
2. Data następnego badania technicznego: 31.07.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 4: 14393km, 28611km, 39436km, 67130km z dnia 14/06/2023

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia czarna.

Zderzak przód: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania / Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Lampa PT: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Odpryski

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Opona PP: Rozerwanie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 $\mu$ m, błotnik PP - 110 $\mu$ m, drzwi PP - 120 $\mu$ m, drzwi TP - 120 $\mu$ m, poszycie TP - 120 $\mu$ m, pokrywa T - 120 $\mu$ m, poszycie TL - 120  $\mu$ m, drzwi TL - 240 $\mu$ m, drzwi PL - 140 $\mu$ m, błotnik PL - 110 $\mu$ m, dach - 120 $\mu$ m, próg L - 90 $\mu$ m, próg P - 80 $\mu$ m

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania

Słupek A lewy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania  
Alarm

Boczek drzwi wykończone skórą ekologiczną

Chromowane elementy przedniego grilla

Chromowane obramowanie szyb bocznych

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Czujnik zmierzchu

El. podnoszenie szyb tył

El. podnoszenie szyb, przód

Elementy ozdobne nadwozia lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym  
Elementy wnętrza lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym  
ESC - układ stabilizacji toru jazdy  
Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 235/45  
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości  
Fotel pasażera z regulacją wysokości  
Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego  
Gniazdo 12V  
Gniazdo USB  
HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów  
Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold  
Immobilizer  
Kamera ułatwiająca parkowanie  
Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy  
Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania  
Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania  
Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu  
Kierownica i drążek biegów skórzane  
Klamki wewnętrzne chromowane  
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia  
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej  
Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach  
Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala  
Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy  
Lampy przednie LED  
Lampy tylne wykonane w technologii LED  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane  
Lusterka boczne składane elektrycznie  
Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
Lusterka boczne z kierunkowskazami LED  
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne  
Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika  
Nawiew wentylacji na tylne miejsca  
Pakiet kolorystyczny wnętrza Yellow Splash  
Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył  
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód  
Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki  
Podłokietnik przedni regulowany wzdłużnie  
Podłokietnik przedni ze schowkiem  
Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny)  
Radio MP3/USB/Bluetooth/6 głośników/sterowanie z kierownicy/Android Auto/Apple CarPlay  
Regulacja wysokości podłogi bagażnika  
Relingi dachowe  
Schowek na okulary  
Szyby tylne przyciemniane  
Światła do jazdy dziennej LED  
Światła przeciwmgielne  
Tapicerka Cosmo (materiał/skóra ekologiczna)  
Tempomat  
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego  
Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne  
Wyświetlacz kolorowy LCD 8"  
Zamek centralny z pilotem  
Zderzaki w kolorze nadwozia

Lakier metalik

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Continental , Sportcontact	235/45/18	35%
PP - lato	Continental , Sportcontact	235/45/18	35%
TL - lato	Continental , Sportcontact	235/45/18	35%
TP - lato	Continental , Sportcontact	235/45/18	35%
Dojazdowe	Maxxis	125/80/16	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 84 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 08 sierpnia 2023

.....






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308043



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308043



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308043



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308043





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308043



