

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202308115
Data badania – 23 sierpnia 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW4HN41

Marka pojazdu: RENAULT
Model: MEGANE 1.5 BLUE DCI BUSINESS
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 62534
Nr fabryczny (VIN): VF1RFB00965618039
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1961
Masa własna (kg): 1422
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1461
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 18.08.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ3193006
2. Data następnego badania technicznego: 18.08.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna

Pokrywa przednia: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Próg lewy: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Zderzak tył: Odpryski / Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Odpryski

Próg prawy: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Odpryski

Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 150 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 130 μm , dach - 120 μm , próg P - 70 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zabrudzenia / Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

AFU - system wspomagający nagłe hamowanie

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

ESC - układ stabilizacji toru jazdy

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego

HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu

Kierownica skórzana

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy

Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

Lusterka w kolorze nadwozia

Lusterko wsteczne elektrochromatyczne

Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach

System automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)

System kontroli ciśnienia w oponach

Szyby przednie i tylne, elektrycznie
Światła do jazdy dziennej LED (diodowe)
Światła przeciwmgielne
Tapicerka materiałowa
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tylne kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3
Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
Zagłówki przednie regulowane na wysokość
Zagłówki tylne regulowane na wysokość
Zamek centralny z pilotem
Felgi stalowe 16 z ogumieniem (G)
Koło zapasowe - dojazdowe
Lakier metalik
Pakiet Multimedia 7
Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona
Radioodtwarzacz DAB z Bluetooth, USB/jack wyświetlacz kolorowy 7
System multimedialny R-Link 2 z ekranem 7-cali
Zespół wskaźników z kolorowym, 7-calowym wyświetlaczem TFT
Czujniki parkowania - przód - tył

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Michelin,	205/55/16	45%
PP lato	Michelin,	205/55/16	45%
TL lato	Firestone,	205/55/16	30%
TP lato	Firestone,	205/55/16	30%
dojazdowe	b/d	125/80R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 60 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 23 sierpnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308115



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308115











