

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202006281
Data badania – 26 czerwca 2020r.
Rzeczoznawca - Łukasz Bonik

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW437XV
Marka pojazdu: FORD
Model: FOCUS
Kolor: SZARY

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 77049
Nr fabryczny (VIN): WF06XXGCC6HM61532
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 1293
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1499
Moc [kW]: 88.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.06.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN2588538
2. Data następnego badania technicznego: 15.06.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE W TYM JEDEN Z PILOTEM CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 5km, 20952km, 75719km, ostatni w dniu 25.05.2020r,
Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: poziom emisji spalin euro 6, hak, dtr/bagażnik

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół 4 szt.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia: szara z efektem metalicznym.

Pokrywa silnika - odpryski

Szyba czołowa - odpryski, pęknięcie

Zderzak P - zarysowania, odpryski

Błotnik PP - zarysowania

Drzwi PP - zarysowanie, odprysk, wgniecenie

Drzwi TP - odprysk, wgniecenie

Dach - zarysowania

Pokrywa bagażnika - odprysk

Zderzak T - zarysowania

Błotnik TL - odprysk, korozja, zarysowanie

Rama dachu lewa - zarysowanie

Drzwi TL - wgniecenie

Drzwi PL - wgniecenie, zarysowanie

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyć zewnętrznych:

pokrywa silnika – do 96 µm

błotnik pp - do 91 µm

drzwi pp - do 92 µm

drzwi tp - do 92 µm

błotnik tp -do 120 µm

pokrywa bagażnika - do 110 µm

dach - do 86 µm

błotnik tl - do 130 µm

drzwi tl - do 92 µm

drzwi pl - do 92 µm

błotnik pl – do 91 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Wnętrze bagażnika - zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Przednie szyby elektrycznie sterowane
hak

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki gumowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL LATO	MICHELIN PRIMACY 3	205/55R16	16%
PP LATO	MICHELIN PRIMACY 3	205/55R16	83%
TL LATO	MICHELIN PRIMACY 3	205/55R16	16%
TP LATO	MICHELIN PRIMACY 3	205/55R16	83%
ZAPAS	HANKOOK	T125/80R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 104 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię

zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 30 czerwca 2020

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006281





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006281




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006281







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006281











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006281

