

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202309124

Data badania – 25 września 2023r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW1HY62

Marka pojazdu: FORD

Model: MONDEO 2.0 ECOBLUE TREND

Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 193069

Nr fabryczny (VIN): WF0FXXWPCFLR08239

Rok produkcji: 2020

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2330

Masa własna (kg): 1653

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1997

Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.03.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ1501918
2. Data następnego badania technicznego: 09.03.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna
Zderzak przód: Odpryski
Pokrywa przednia: Odpryski
Próg lewy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Dach: Odpryski
Drzwi LT: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie
Zderzak tył: Odpryski
Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 µm, błotnik PP - 140 µm, drzwi PP - 140 µm, drzwi TP - 130 µm, poszycie TP - 150 µm, pokrywa T - 100 µm, poszycie TL - 140 µm, drzwi TL - 130 µm, drzwi PL - 140 µm, błotnik PL - 150 µm, dach - 140 µm, próg P - 100 µm, próg L - 120 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania
Kierownica: Przetarcia
Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania
Roleta / półka bagażnika: Otwory / Pęknięcia
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Otwory / Pęknięcia
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS
Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
Elektryczny hamulec postojowy
ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA
Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z gumieniem 215/60
FordPass Connect z modemem GSM
Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach
Fotel pasażera z regulacją lędźwiową
Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
Fotele przednie - styl komfortowy
Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey

Funkcja wyłączania świateł z opóźnieniem
Gniazdko 12V w bagażniku
HSA - system wspomagający ruszanie pod górę
Inteligentny ogranicznik prędkości
Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
Kanapa tylna składana, dzielona w proporcji 60:40, ze składanym podłokietnikiem i uchwytami na napoje
Kierownica skórzana
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki w kolorze nadwozia
Klamki wewnętrzne chromowane
Klimatyzacja - nawiewy w konsoli centralnej na drugi rząd siedzeń
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Konsola centralna z podłokietnikiem
Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary
Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli
Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączenia
Lampy tylne LED
Listwy progowe - w kolorze tworzywa
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
Obramowania szyb bocznych – w kolorze czarnym
Ogranicznik prędkości, regulowany
Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
Pakiet dla palących (popielniczka, zapalniczka)
Podsufitka w jasnej tonacji
Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd
Poduszki powietrzne kolan
Przycisk rozrusznika Ford Power
Radio Ford Sync 3.2 i DAB+, kolorowy wys. dotykowy 8", AppLink, Bluetooth, 2xUSB, 8 głośników
Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu
Reflektory halogenowe, projekcyjne
Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym
Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam
System Auto-Start-Stop
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert)
System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)
System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid)
Szyby przednie i tylne elektryczne, z systemem automatycznego zamykania oraz czujnikiem przeszkody
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne, przód
Tapicerka materiałowa Cypres Ebony
Tempomat
Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą
Uchwyt ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS
Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu
Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera
Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów

Zaglówki foteli przednich z regulacją w 4 kierunkach
Zamek centralny z pilotem
Autoalarm obwodowy i pojemnościowy (zawiera funkcję podwójnego ryglowania drzwi)
Koło zapasowe dojazdowe
Lakier metalik Moondust Silver
Czujniki parkowania - tył

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Nexen,	215/60/16	45%
PP lato	Nexen,	215/60/16	45%
TL lato	Falken,	215/60/16	30%
TP lato	Falken,	215/60/16	45%
dojazdowa	Maxxis,	125/80/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 92 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 25 września 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309124



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309124



















