

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202309122
Data badania – 25 września 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW381YV

Marka pojazdu: FORD
Model: TOURNEO COURIER 1.5 TDCI TREND
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 61687
Nr fabryczny (VIN): WF0LXXTACLKY66122
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1800
Masa własna (kg): 1267
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 74.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.07.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP3301837
2. Data następnego badania technicznego: 29.07.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 4: 14776 km, 25826 km, 39497 km, 48861 km dnia 24-01-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Reflektor lewy: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski / Pęknięcie

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Próg lewy: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Próg prawy: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 μm , błotnik PP - 110 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 110 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 110 μm , drzwi TL - 110 μm , drzwi PL - 110 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 110 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag - 4 sztuki: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. HSA, ROM, EBA i EBD)

Elektrycznie sterowane szyby przednie

Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/60

Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, podłokietnikiem i szufladą oraz stoliki na oparciach foteli

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Immobilizer

Kierownica i dźwignia zmiany biegów skórzane

Klamki w kolorze nadwozia

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia

Komputer pokładowy

Konsola podsufitowa

Listwy boczne w kolorze nadwozia

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Obrotomierz
Ogrzewana szyba tylna
Radio MyConnection z Bluetooth, USB, iPod, 4 głośniki z przodu
Schowek pod fotelem pasażera
Składane stoliki w oparciach przednich foteli
Stacja dokująca MyFord Dock (zaw. gniazdo USB)
Sygnalizacja hamowania awaryjnego
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
Szyby barwione
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne, przód
Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
Trzecie światło STOP
TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40
Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
Zamek centralny z pilotem
Zderzaki w kolorze nadwozia
Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Szyba przednia ogrzewana
Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Falken,	185/65/15	80%
PP zima	Falken,	185/65/15	80%
TL zima	Falken,	185/65/15	65%
TP zima	Falken,	185/65/15	45%
zapasowa	Continental	185/65/15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 71 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 25 września 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309122



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309122



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309122













