

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202308185**  
**Data badania – 31 sierpnia 2023r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WX5372A

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN  
Model: PASSAT 1.5 TSI EVO COMFORTLINE  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Sedan  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 84794  
Nr fabryczny (VIN): WVVZZZ3CZKE053568  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1980  
Masa własna (kg): 1427  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1498  
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 13.02.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP0682417
2. Data następnego badania technicznego: 10.02.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - aluminiowe. Felga PL – brak kołpaka, Felga PP – brak kołpaka, Felga TL – brak kołpaka / brak śruby koła, Felga TP - brak kołpaka. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia niebieska  
Pokrywa przednia: Odpryski  
Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie  
Drzwi LT: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie  
Zderzak tył: Zarysowania  
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania  
Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 130  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 130  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 170  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 140  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 800  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 160  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 460  $\mu\text{m}$ , dach - 140  $\mu\text{m}$ , próg P - 80  $\mu\text{m}$ , próg L - 90  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP: Zabrudzenia  
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania  
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)  
Asystent siły hamowania  
Czujnik ciśnienia w oponach  
Czujnik deszczu  
Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył  
Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home  
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu  
Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył  
ESP - system stabilizacji toru jazdy  
Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego  
Fotele przednie komfortowe  
Fotele przednie z regulacją wysokości  
Gniazdo 12V w bagażniku  
Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold  
Immobilizer  
Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze  
Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych  
Kieszenie w oparciach foteli przednich  
Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa  
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT  
Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe)  
Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane  
Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane  
Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane  
Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne  
Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED  
Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się  
Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się  
MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem  
Podłokietnik przedni ze schowkiem  
Schówek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia  
Schówek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją  
System automatycznego hamowania po kolizji  
System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu  
System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania  
System stabilizacji toru jazdy przyczepy  
System Start/Stop  
System wykrywania zmęczenia kierowcy  
Światła do jazdy dziennej  
Tapicerka materiałowa Weave  
Tempomat adaptacyjny do 210km z City Emergency Braking, Front Assist, kierownica skórzana wielofun.  
Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika  
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył  
Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości  
Wykończenie wnętrza Diamond Silver  
Zamek centralny z pilotem  
Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia  
Zegarek analogowy w desce rozdzielczej  
Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu  
Felgi aluminiowe 17 Nivelles z gum. samouszczel. 215/55 + śruby antykradzieżowe + koło zapas. 17  
Lakier metalik  
Lampy LED Top (światła mijania, drogowe i do jazdy dziennej LED z dynam.doświetleniem zakrętów)  
Pakiet zimowy 1  
Fotele przednie - podgrzewane  
Podgrzewane dysze spryskiwaczy  
System nawigacji satelitarnej Discover Pro z dotykowym ekranem (9,2)  
Car Net: App-Connect - umożliwia wyświetlanie aplikacji smartphona na ekranie radia lub nawigacji  
Car-Net: Guide & Inform Plus - wyszukiwanie celów specjalnych online i komunikaty drogowe online  
Dysk twardy 64 GB  
Mapa nawigacji satelitarnej - Europa  
System nawigacji Discover Pro z ekranem (9,2)  
DVD/MP3/WMA/AUX/2xUSB/2xSD/8głośników/Bluetooth  
System Volkswagen Media Control  
Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu

## **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

## **VIII. Ogumienie :**

<b>Opona</b>	<b>Producent</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Stopień zużycia (szacunkowo)</b>
PL lato	Pirelli	215/55/17	45%
PP lato	Pirelli	215/55/17	45%
TL lato	Pirelli	215/55/17	45%
TP lato	Pirelli	215/55/17	45%
zapasowa	Pirelli	215/55/17	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 67 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 31 sierpnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308185



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308185

















