

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202310138**  
**Data badania – 17 października 2023r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WX4507A

Marka pojazdu: FORD  
Model: FOCUS 1.5 ECOBLUE TREND  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 113273  
Nr fabryczny (VIN): WF0PXXGCHPJR59430  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1955  
Masa własna (kg): 1338  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1498  
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.11.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO5143626
2. Data następnego badania technicznego: 22.11.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 7: 14312 km, 29617 km, 42250 km, 59950 km, 75330 km, 90330 km, 105828 km dnia 11-07-2023

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia niebieska

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przód: Odpryski

Szyba czołowa: Pęknięcie / Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Rama dachu lewa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Dach: Zdeformowanie / Wgniecenia

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Błotnik PP: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 130  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 400  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 140  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 120  $\mu\text{m}$ , dach - 150  $\mu\text{m}$ , próg P - 80  $\mu\text{m}$ , próg L - 80  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kratka nawiewu wnętrza: uszkodzona mechanicznie

Wykładzina LP: Przetarcia

Tapicerka pokrywy tył: Zarysowania

Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Dach lakierowany w kolorze nadwozia

Dywaniki welurowe z przodu

ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA

Felgi stalowe 16 z ogumieniem

Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia

Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach

Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową

Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia

Fotel pasażera z regulacją przód - tył

Fotele przednie komfortowe

Gniazdko 12V w bagażniku

Hamulec postojowy - sterowany mechanicznie

Immobilizer

Inteligentny ogranicznik prędkości

Kierownica 3-ramienna, skórzana

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia  
Klimatyzacja manualna  
Kluczyk Ford My Key  
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach  
Komputer pokładowy  
Konsola centralna z otwartym schowkiem i dodatkowym gniazdkiem 12V  
Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń  
Lakier Uni  
Lane Keeping Alert  
Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych – w kolorze tworzywa  
Listwy progowe - w kolorze tworzywa  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami  
Podsufitka w jasnej tonacji  
Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu  
Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu  
Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd  
Radio MyConnection, wyświetlacz 4.2", z. głośnomówiący, Bluetooth, USB, głośniki, z sterowaniem kierownicą  
Reflektory - halogenowe  
Reflektory – światła do jazdy dziennej LED  
Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła  
Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym  
Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową  
Spojler tylny w kolorze nadwozia  
System Auto-Start-Stop  
System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel  
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)  
System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli  
System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist  
Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną  
Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody  
Światła przeciwmgielne, tylne  
Tapicerka materiałowa Moonwalk  
Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40  
Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą  
Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie  
Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS  
Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco  
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu  
Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów  
Zamek centralny z pilotem  
Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa  
Autoalarm  
Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył  
Koło zapasowe dojazdowe  
Pakiet Winter  
Kierownica podgrzewana  
Ogrzewane fotele przednie  
Podgrzewana szyba przednia (Quickclear)  
Tempomat

## **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

## **VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Michelin	195/65/R16	70%
PP lato	Michelin	195/65/R16	70%
TL lato	Michelin	195/65/R16	45%
TP lato	Michelin	195/65/R16	45%
dojazdowa	Hankook	T125/70R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 107 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 17 października 2023

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310138




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310138



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310138



# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310138






















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310138







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310138



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310138

