

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202310059
Data badania – 17 października 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX4684A

Marka pojazdu: FORD
Model: FOCUS 1.5 ECOBLUE TREND
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 156233
Nr fabryczny (VIN): WF0PXXGCHPJR59428
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1955
Masa własna (kg): 1338
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 06.12.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO5267635
2. Data następnego badania technicznego: 01.12.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 3: 15101 km, 30206 km, 54818 km dnia 11-12-2019

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Drzwi LP: Odpryski / Zarysowania

Drzwi LT: Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi PT: Zarysowania

Drzwi PP: Zarysowania

Próg L: Zarysowania

Próg P: Zarysowania

Pokrywa przód: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Rama dachu P: Wgniecenia

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 120 μm , dach - 150 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka lewa: Zabrudzenia / Otwory / Pęknięcia

Wykładzina LP: Uszkodzenia mechaniczne / Wypalenia

Fotel LP: Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Roleta / półka bagażnika: Otwory / Pęknięcia

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Dach lakierowany w kolorze nadwozia

Dywaniki welurowe z przodu

ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA

Felgi stalowe 16 z ogumieniem

Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia

Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach

Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową

Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia

Fotel pasażera z regulacją przód - tył

Fotele przednie komfortowe

Gniazdko 12V w bagażniku
Hamulec postojowy - sterowany mechanicznie
Immobilizer
Inteligentny ogranicznik prędkości
Kierownica 3-ramienna, skórzana
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia
Klimatyzacja manualna
Kluczyk Ford My Key
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy
Konsola centralna z otwartym schowkiem i dodatkowym gniazdkiem 12V
Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń
Lane Keeping Alert
Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych – w kolorze tworzywa
Listwy progowe - w kolorze tworzywa
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami
Podsufitka w jasnej tonacji
Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd
Radio MyConnection, wyświetlacz 4.2", z. głośnomówiący, Bluetooth, USB, głośniki, z sterowanie kierownicą
Reflektory - halogenowe
Reflektory – światła do jazdy dziennej LED
Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym
Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
Spojler tylny w kolorze nadwozia
System Auto-Start-Stop
System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli
System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist
Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną
Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody
Światła przeciwmgielne, tylne
Tapicerka materiałowa Moonwalk
Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40
Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą
Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS
Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów
Zamek centralny z pilotem
Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa
Autoalarm obwodowy i pojemnościowy, z funkcją podwójnego ryglowania
Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
Koło zapasowe dojazdowe
Pakiet Winter
Kierownica podgrzewana
Ogrzewane fotele przednie
Podgrzewana szyba przednia (Quickclear)
Tempomat

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Michelin,	195/65/R16	80%
PP lato	Michelin,	195/65/R16	80%
TL lato	Michelin,	195/65/R16	65%
TP lato	Michelin,	195/65/R16	65%
dojazdowa	Hankook	T125/70/R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 102 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 17 października 2023

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310059



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310059



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310059













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310059





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310059



