

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202309159

Data badania – 27 września 2023r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW4ER28

Marka pojazdu: KIA
Model: OPTIMA 2.0 T-GDI GT AUT
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 186724
Nr fabryczny (VIN): KNAGV812BK5344485
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2190
Masa własna (kg): 1605
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1998
Moc [kW]: 175.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.05.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP2334273
2. Data następnego badania technicznego: 24.05.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 4: 10070 km, 19450 km, 69573 km, 100507 km dnia 22-11-2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Świeci się kontrolka silnika. Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LP – Odpryski / Zarysowania, Felga PP – Odpryski / Zarysowania, Felga LT – Odpryski / Zarysowania, Felga PT - Odpryski / Zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska
Zderzak przód: Odpryski / Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie / Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Pokrywa przednia: Odpryski
Szyba czołowa: Pęknięcie
Błotnik LP: Odpryski / Zarysowania
Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zarysowania
Lusterko wsteczne lewe: Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie
Drzwi LT: poszycie: Odpryski / Zarysowania
Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski / Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Odpryski / Zarysowania
Zderzak tył: Odpryski / Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania
Drzwi PT: poszycie: Odpryski / Zarysowania
Próg prawy: Zarysowania
Drzwi PP: poszycie: Odpryski / Zarysowania
Lusterko wsteczne prawe: Odpryski
Błotnik PP: Odpryski / Zarysowani

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 170 μm , drzwi PP - 170 μm , drzwi TP - 170 μm , poszycie TP - 190 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 140 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 120 μm , dach - 120 μm , próg P - 600 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Fotel LP: Przetarcia
Tapicerka drzwi LT: Zarysowania
Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia / Zarysowania
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Otwory / Pęknięcia / Zarysowania
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania
Listwa progu PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Alarm obwodowy
Asystent utrzymania pasa ruchu
BAS - asystent układu hamulcowego
Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu

Boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną
Chromowana listwa wykończeniowa wokół górnej części szyb
Czujnik deszczu
Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
Czujnik zmierzchu
ESC - układ stabilizacji toru jazdy
ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania
Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 235/45
Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 8 kierunkach z pamięcią ustawień
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera ustawiany elektrycznie w 8-kierunkach i 2-kierunkowa regulacja odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Fotele przednie ogrzewane z 3-stopniową regulacją
Fotele przednie wentylowane
Fotele tylne, ogrzewane
Funkcja oświetlenia drogi do domu
Funkcja wyboru trybu jazdy : Normal, Eco, Sport, Smart
Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana
Gniazdo 12V oraz port USB do ładowania dla pasażerów tylnej kanapy
Gniazdo 12V w bagażniku
Gniazdo USB + AUX
HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold
Immobilizer
Kia Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach
Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
Kia Rear Cross Traffic Alert - zestaw czujników ostrzegających o zbliżającym się pojeździe
Kia Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop
Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania pokrywy bagażnika
KiaAutoParkAssist - system automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego
Kierownica sportowa wykończona perforowaną skórą i czerwonymi przesykami
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica z funkcją podgrzewania
Klamki wewnętrzne chromowane
Klimatyzacja automatyczna
Kluczyk składany
Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach
Konsola centralna wykończona aluminium
Konsola centralna z podłokietnikiem oraz uchwytem na napoje pomiędzy fotelami
Lampki do czytania z przodu
Lampy LED mijania oraz drogowe, funkcja samopoziomowania oraz dynamicznego doświetlenia zakrętów
Lampy tylne wykonane w technologii LED
Lusterka boczne lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
Nawiew wentylacji na tylne miejsca
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Podłokietnik centralny tylnej kanapy z uchwytem na kubki
Podsufitka w kolorze czarnym oraz czarne wykończenie materiałowe słupków A i B
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny)

Popielniczka + zapalniczka
 Regulacja podświetlenia deski rozdzielczej, gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej
 Relingi dachowe
 Roleta przestrzeni bagażowej
 Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych
 Schowek na okulary
 Siatka do mocowania bagażu z uchwytami
 Siatka oddzielająca przedział bagażowy
 System aranżacji przestrzeni bagażowej z prowadnicami
 System kontroli ciśnienia w oponach
 System nawigacji KiaNaviSystem Plus z 8-calowym ekranem/Bluetooth/kamera cofania/Harman
 Kardon Audio
 System rozpoznawania znaków drogowych
 Szyba przednia - termoizolacyjna
 Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie
 Szyby tylne przyciemniane
 Szyby z powłoką hydrofobową dla kierowcy i pasażera
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła mijania typu projekcyjnego
 Światła przeciwmgielne LED
 Światła przeciwmgielne typu projekcyjnego
 Tapicerka skórzana
 Tempomat + ogranicznik prędkości
 Tuner radiowy (cyfrowy) DAB
 Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego
 VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicy
 Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne
 Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym
 Zamek centralny z pilotem
 Zawieszenie sportowe, elektrycznie regulowane
 Zderzaki w sportowej stylistyce: zderzak przedni z dodatkowymi wlotami na hamulce, dyfuzor tylny
 Zestaw głośnomówiący z Bluetooth
 Zestaw kameralnego podświetlenia wnętrza
 Zestaw naprawczy do kół
 Zestaw zegarów z kolorowym wyświetlaczem komputera pokładowego LCD 4,3
 Dach panoramiczny, sterowany elektrycznie z elektrycznie sterowaną roletą
 Lakier metalik/perłowy

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Firestone,	235/45/18	85%
PP lato	Firestone,	235/45/18	85%
TL lato	Michelin	235/45/18	45%
TP lato	Michelin	235/45/18	45%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 127 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 20 listopada 2023

.....




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309159



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309159



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309159



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309159





















