

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202310052**  
**Data badania – 10 października 2023r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: KR1MP91

Marka pojazdu: SKODA  
Model: FABIA 1.0 TSI AMBITION  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 216530  
Nr fabryczny (VIN): TMBEP6NJ5KZ170679  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1576  
Masa własna (kg): 1088  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R3  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 999  
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.08.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP3806598
2. Data następnego badania technicznego: 29.08.2019r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga LT – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia niebieska

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Lusterko wsteczne lewe: Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie

Próg lewy: Zarysowania

Dach: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 120  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 110  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 140  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 130  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 110  $\mu\text{m}$ , dach - 140  $\mu\text{m}$ , próg P - 110  $\mu\text{m}$ , próg L - 140  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Kierownica: Przetarcia

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Fotel LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia / Uszkodzenia mechaniczne

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Listwa progu PT: Zarysowania

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + TPM

ACS - system pokolizyjny

Bluetooth  
Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej  
Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu  
El. podnoszenie szyb, przód  
Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane  
ESP - system stabilizacji toru jazdy  
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości  
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej  
Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną ramką  
Haczyki na torby  
Hamulec antykolizyjny - multicollision brake  
HHC - wspomaganie ruszania pod górę  
Immobilizer  
Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami  
Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych  
Kieszenie w oparciach foteli przednich  
Klamki wewnętrzne chromowane  
Klimatyzacja manualna  
Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie  
Komputer pokładowy  
Lakier uni  
Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane  
Ogranicznik prędkości  
Oświetlenie bagażnika  
Panel instrumentów – Ambition/Style/MC (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)  
Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód  
Podpowieź zmiany biegu  
Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją  
Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)  
Przegroda wnęki nadkola – z lewej strony  
Przycisk hamulca ręcznego chromowany  
Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB)  
Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane  
Schowek na okulary  
Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)  
Schowki w drzwiach - przód  
Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową  
System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii  
Szyby boczne-tylne przyciemniane  
Światła do jazdy dziennej LED  
Tylne oparcie składane, dzielone  
Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych  
Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich  
Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera  
Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach  
Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne  
Wycieraczka szyby tylnej  
Wycieraczki Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy  
Wykończenie wnętrza - Ambition  
XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów  
Zagłówki z regulacją wysokości  
Zamek centralny ze składanym kluczykiem  
Alarm z funkcją SAFE

Koło zapasowe pełnowymiarowe  
Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT  
Pakiet Comfort  
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył  
Felgi aluminiowe 15 CYGNUS z ogumieniem 185/60  
Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości  
Światła przeciwmgielne

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Kumho,	185/60/15	65%
PP lato	Kumho,	185/60/15	65%
TL lato	Kumho,	185/60/15	65%
TP lato	Kumho,	185/60/15	65%
zapasowa	Kumho,	185/60/15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 112 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 10 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310052



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310052



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310052



























