

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202309193
Data badania – 02 października 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW173YT

Marka pojazdu: SKODA
Model: SUPERB 2.0 TSI 4X4 L&K DSG
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 244424
Nr fabryczny (VIN): TMBCP9NP2K7061847
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2234
Masa własna (kg): 1665
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1984
Moc [kW]: 200.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.04.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP1730398
2. Data następnego badania technicznego: 12.04.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 3 (Trzy klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga LT – Zarysowania / Odpryski, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna
Zderzak przód: Zdeformowanie / Wgniecenie
Atrapa przednia: Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie
Pokrywa przednia: Zarysowania / Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie
Dach: Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi LT: poszycie: Zarysowania / Odpryski
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania / Odpryski
Drzwi PT: poszycie: Zarysowania / Odpryski
Błotnik PP: Odpryski
Reflektor prawy: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 170 μm , błotnik PP - 180 μm , drzwi PP - 170 μm , drzwi TP - 150 μm , poszycie TP - 210 μm , pokrywa T - 210 μm , poszycie TL - 200 μm , drzwi TL - 170 μm , drzwi PL - 180 μm , błotnik PL - 170 μm , dach - 200 μm , próg P - 120 μm , próg L - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia
Wykładzina LP: Przetarcia
Listwa progu LP: Zabrudzenia
Słupek B lewy: Zabrudzenia
Fotel LP: Zabrudzenia / Uszkodzenia mechaniczne
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania
Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu
Blind Spot Detection z Rear Traffic Allert - monit. martwego pola ze wspom. wyjazdu z miej. parking.
Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
Bluetooth Premium (WLAN/rSAP/LTE/Phone Box/bezprzewodowa ładowarka/DAB+)
Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny

ddostęp)

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + MANOEUVRE ASSIST

Dekor fortepianowy z oświetleniem dekoracyjnym

Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą

Dywaniki Lounge Step

Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu

EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

El. podnoszenie szyb, przód i tył

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Fotele przednie ust. elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył

Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania

Funkcja rekuperacji energii

Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie radia lub nawigacji

Gniazdo 12V w bagażniku

Hamulec postojowy, elektromechaniczny

HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania

Immobilizer

Instalacja radiowa + 8 głośników

KESY - bezkluczykowy system obsługi samochodu

Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM)

Klamki wewnętrzne chromowane

Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic

Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT

Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów

Lampy tylne w technologii LED

Lane Assistant - asystent pasa ruchu

Latarka w bagażniku

Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)

Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane

Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień

Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi

Lusterka i klamki w kolorze nadwozia

Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową

MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny

MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem

Ogrzewanie przednich i tylnych foteli

Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu

Oświetlenie bagażnika

Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwsłonecznej

Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów

Lampy tylne w technologii LED

Lane Assistant - asystent pasa ruchu

Latarka w bagażniku

Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)

Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane

Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień

Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi

Lusterka i klamki w kolorze nadwozia

Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową
 MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
 MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
 Ogrzewanie przednich i tylnych foteli
 Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu
 Oświetlenie bagażnika
 Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwsłonecznej
 Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
 Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
 Podłokietnik Jumbo Box
 Pokrowiec na narty
 Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
 RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
 Schowek na okulary
 Schowek pod fotelem pasażera
 Smart Light Assistant - maskowanie świateł drogowych (automatyczne przysłanianie strumienia świateł)
 Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W
 Spryskiwacze lamp przednich
 SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
 System nawigacji Columbus z mapą Europy i MapCare(WLAN/DVD/2xSD/USB/Aux/MP3/ster.głos/ICC/WiFi/HDD)
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
 Tuner radiowy cyfrowy DAB
 Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Tylny podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika
 Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether
 Wykończenie wnętrza w kolorze chromu
 Wyłącznik poduszki powietrznej
 XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
 Zamek centralny z pilotem
 Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z PMS - DRIVING MODE SELECT i Performance Sound
 Generator
 Zestaw siatek w bagażniku
 Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu + niezależna syrena
 Felgi aluminiowe 18 PEGASUS z ogumieniem (G)
 Kamera ułatwiająca parkowanie
 Koło zapasowe dojazdowe, stalowe
 Lakier metalik
 Roleta przeciwsłoneczna szyb w tylnych drzwiach - mechaniczne
 Szyba przednia podgrzewana elektrycznie
 Tapicerka łączona - skóra naturalna/skóra ekologiczna z wentylowanymi fotelami z przodu
 Wycieraczka Aero szyby tylnej

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
-------	-----------	---------	------------------------------

PL lato	Kleber,	235/45/18	45%
PP lato	Kleber,	235/45/18	45%
TL lato	Kleber,	235/45/18	45%
TP lato	Kleber,	235/45/18	45%
dojazdowa	Linglong,	125/70/18	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 96 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 02 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309193



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309193





















