

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202307129
Data badania – 21 lipca 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KR9KL34

Marka pojazdu: VOLVO
Model: V60 CC D4 AWD AUT
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 155554
Nr fabryczny (VIN): YV1ZZA8VCK1003818
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2400
Masa własna (kg): 1818
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.03.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP1400365
2. Data następnego badania technicznego: 18.03.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Opona PL – przecięta, Felga PP – zarysowania, Felga TL – zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Zderzak tył: Zarysowania

Pokrywa przód: Zdeformowana / duże wgniecenia

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 μm , błotnik PP - 130 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 120 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 200 μm , błotnik PL - 200 μm , dach - 150 μm , próg P - 70 μm , próg L - 80 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel PL: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Kanapa: Zabrudzenia

Kokpit: Zabrudzenia

Wnętrze bagażnika: Zabrudzenia

Wykładzina: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PL: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi TL: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi TP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu

Czujnik deszczu

Driver Alert - system informowania o zmęczeniu kierowcy

Dywaniki tekstylne

Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą

EBA - system wspomagania nagłego hamowania

EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania

Fotele pochłaniające energię zderzenia

Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego

Funkcja Auto Hold

Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej

Hamulec postojowy elektryczny

HDC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia

Immobilizer

Kanapa tylna dzielona 40/60

Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z aluminiowym wykończeniem

Klamki w kolorze nadwozia

Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
Komputer pokładowy
Końcówki układu wydechowego podwójne, zintegrowane
Lampki do czytania - przód/tył
Lusterka boczne podgrzewane
Lusterka boczne składane elektrycznie
Oświetlenie wnętrza - poziom II
Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
Poduszki powietrzne - kurtyny
Poduszki powietrzne boczne (2)
Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
Reflektory przednie LED
Relingi dachowe zintegrowane, srebrne
Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
Stylizacja nadwozia Cross Country
Stylizacja nadwozia Momentum
System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cali, 10 głośników 170W, AUX, USB)
System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)
System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert
System recyrkulacji, kontroli i poprawy jakości powietrza (AQS)
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h
System utrzymania pasa ruchu (LKA)
System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
Tapicerka tekstylna + fotele komfortowe
Uchwyt na kubki z przodu
Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control)
Układ wspomagania hamowania City Safety
Usługa Volvo On Call
Wi-Fi
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Wyświetlacz zegarów 8-cali
Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zwalnianie pedału hamulca
Asystent parkowania równoległego i prostopadłego (z czujnikami z przodu i z tyłu)
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
Felgi aluminiowe 18 5-podwójnych ramion Diamond Cut/Black
Fotele przednie podgrzewane
Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
Lakier metalizowany
Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
System nawigacji satelitarnej Sensus
Szyby tylne przyciemniane
Tempomat adaptacyjny ACC z Pilot Assist II generacji
Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Continental	215/55R18	70%
PP lato	Continental	215/55R18	85%
TL lato	Continental	215/55R18	80%
TP lato	Continental	215/55R18	100%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 91 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 21 lipca 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202307129



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202307129





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202307129













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202307129



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202307129



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202307129

