

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202309073
Data badania – 29 września 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KR2MJ13

Marka pojazdu: VOLVO
Model: XC 60
Kolor: czerwony

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 79568
Nr fabryczny (VIN): YV1UZA8UCK1378746
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2450
Masa własna (kg): 1883
Ładowność (kg): 567
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 24.07.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 3255262
2. Data następnego badania technicznego: 21.07.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 3: 17858km, 34086km, 56210km z dnia 01/07/2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czerwona.

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Felga LP: Zarysowania

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Odpryski

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: rama: Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 300 μ m, błotnik PP - 130 μ m, drzwi PP - 130 μ m, drzwi TP - 150 μ m, poszycie TP - 130 μ m, poszycie TL - 130 μ m, drzwi TL - 200 μ m, drzwi PL - 200 μ m, błotnik PL - 250 μ m, dach - 140 μ m, próg L - 110 μ m, próg P - 110 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag chroniący kolana kierowcy

Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu

AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie

Blokada schowka, centralna

Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu

CTC - kontrola trakcji w zakręcie

Czujnik deszczu

Deska rozdzielcza obszyta materiałem Benova

Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu

Drive Mode - Regulacja trybów jazdy

Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy

Dywaniki tekstylne

Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą

EBA - system wspomagania nagłego hamowania

EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu

ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji

Felgi aluminiowe 19, 10-ramiennie Diamond Cut Black z ogumieniem 235/55

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień

Fotele pochłaniające energię zderzenia

Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową
Funkcja Auto Hold
Gniazdo 12V w konsoli centralnej
Immobilizer
Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60
Kierownica skórzana z elementami wykończeniowymi z aluminium
Kierownica ze sterowaniem audio
Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, 2-strefowa
Komputer pokładowy
Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
Obramowania szyb bocznych metalowe, jasne
Oświetlenia wnętrza poziom III
Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
Reflektory przednie LED
Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
Relingi dachowe - srebrne
Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
RSC - układ stabilizacji przechyłu
Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
Siatka bagażowa na tunelu środkowym
SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego
System audio High Performance Sound
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
Tapicerka skórzana Moritz
Tempomat
Uchwyty na kubki z przodu
Układ wspomagania hamowania City Safety
Usługa Volvo On Call
WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Wykończenie wnętrza w drewnie Driftwood
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala
Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi
Zamek centralny zdalnie sterowany
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
Lakier metalik
Pakiet Business Connect:
Android Auto i Apple Carplay
Nawigacja Sensus

Pakiet Winter:
Dysze spryskiwaczy szyby przedniej, podgrzewane
Fotele przednie ogrzewane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Continental , ContiSportContact 5	235/55/R19	60%
PP - lato	Continental , ContiSportContact 5	235/55/R19	60%
TL - lato	Continental , ContiSportContact 5	235/55/R19	35%
TP - lato	Continental , ContiSportContact 5	235/55/R19	35%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 76 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 29 września 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309073









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309073



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309073

