

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202310126
Data badania – 17 października 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX2732A

Marka pojazdu: VOLVO
Model: XC 90 D5 AWD INSCRIPTION 70S
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 7
Wskazania licznika [km]: 192087
Nr fabryczny (VIN): YV1LF68UCJ1387181
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2750
Masa własna (kg): 2147
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 173.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 12.09.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO4006141
2. Data następnego badania technicznego: 06.09.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LT – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie (AWD). Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Pęknięcie

Błotnik LP: Odpryski / Zarysowania

Drzwi LP: Odpryski

Rama dachu lewa: Odpryski

Drzwi LT: Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski / Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Lampa LT: Zarysowania

Drzwi PT: Zarysowania

Drzwi PP: Odpryski / Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 200 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 150 μm , próg P - 90 μm , próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia / Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag chroniący kolana kierowcy

Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu

AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie

Blokada schowka, centralna

Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu

CTC - kontrola trakcji w zakręcie

Czujnik deszczu

Deska rozdzielcza obszyta materiałem Benova

Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu

Drive Mode - Regulacja trybów jazdy

Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy

Dywaniki tekstylne
Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
EBA - system wspomagania nagłego hamowania
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie)
Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego
ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji
Felgi aluminiowe 20 (wzór 10-ramienny Diamond Cut/Tinted Silver) z ogumieniem 275/45 R20
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
Fotel pasażera z pamięcią ustawień
Fotele pochłaniające energię zderzenia
Fotele przednie z regulacją lędźwiową
Fotele przednie z regulowanym podparciem ud
Funkcja Auto Hold
Gniazdo 12V w konsoli centralnej
Immobilizer
Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym
Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, 2-strefowa
Kluczyk Inscription w kolorze tapicerki
Komputer pokładowy
Lampki do czytania z przodu i z tyłu
Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterka wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, podświetlane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli)
Oświetlenie wnętrza poziom III
Podłokietnik z przodu
Podłokietniki z uchwytami na kubki dla trzeciego rzędu
Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
Queue Assist - funkcja ułatwiająca jazdę w ruchu uliczny
Reflektory przednie MID-LED
Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
Relingi dachowe zintegrowane
Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
Roleta bagażnika półautomatyczna
Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych
RSC - układ stabilizacji przechyłu pojazdu
Schowek pod podłogą bagażnika
System audio High Performance Sound
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System Sensus Connect Infotainment (z zestawem głośnomówiącym, dostępem do Internetu przez WIFI/BT)
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)

Szyby barwione
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne przednie
 Tempomat aktywny (ACC)
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Uchwyty na kubki z przodu
 Układ wspomagania hamowania City Safety
 Volvo On Call z hotspot WiFi
 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
 Wykończenie wnętrza w drewnie Linear Walnut
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala
 Zamek centralny zdalnie sterowany
 Zwalnianie pedału hamulca
 Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
 Koło zapasowe - dojazdowe
 Lakier metalik
 Pakiet Business Connect
 Android Auto i Apple Carplay
 Asystent parkowania równoległego i prostopadłego (zaw. przednie i tylne czujniki parkowania)
 Nawigacja Sensus
 Pakiet Luxury Seat
 Elektrycznie regulowane podparcia boczne foteli przednich
 Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną Nappa, perforowaną
 Funkcja masażu w fotelach przednich
 Gniazdo 230V EU w konsoli środkowej
 Pakiet Winter
 Dysze spryskiwaczy szyby przedniej, podgrzewane
 Fotele przednie ogrzewane
 Układ oczyszczania lamp przednich

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Michelin,	275/45/20	70%
PP lato	Michelin,	275/45/20	70%
TL lato	Michelin,	275/45/20	70%
TP lato	Michelin,	275/45/20	70%
dojazdowa	Haoyang,	125/80/20	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 77 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 17 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310126



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310126



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310126















