

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202310177**  
**Data badania – 31 października 2023r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: GD469UF

Marka pojazdu: SKODA  
Model: SUPERB 1.5 TSI ACT STYLE DSG  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 72471  
Nr fabryczny (VIN): TMBAN7NP9K7070076  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2040  
Masa własna (kg): 1475  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1498  
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 12.08.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP3493830
2. Data następnego badania technicznego: 03.08.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga LP – Odpryski, Felga PP – Odpryski, Felga LT – Odpryski. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia czarna

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi PP: Odpryski

Drzwi PT: Zarysowania

Dach: Zarysowania

Próg L: Zarysowania

Drzwi LP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 µm, błotnik PP - 120 µm, drzwi PP - 180 µm, drzwi TP - 245 µm, poszycie TP - 940 µm, pokrywa T - 235 µm, poszycie TL - 130 µm, drzwi TL - 260 µm, drzwi PL - 190 µm, błotnik PL - 130 µm, dach - 140 µm, próg P - 110 µm, próg L - 110 µm

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP (z tyłu): Rozdarcie

Tunel środkowy: Zarysowania

Kanapa T: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania  
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)  
Airbag kolan kierowcy

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu

Bluetooth (zestaw głośnomówiący)

Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Czujnik deszczu

Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą

EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

El. podnoszenie szyb, przód i tył

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem

Fotel pasażera regulowany elektrycznie przez pasażerów tylnej kanapy

Fotel pasażera z tyłu regulowany elektrycznie

Fotele przednie i tylne ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie nóg przód/tył  
Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania  
Funkcja rekuperacji energii  
Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphona na ekranie radia lub nawigacji  
Gniazdo 12V w bagażniku  
Hamulec postojowy, elektromechaniczny  
HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania  
Immobilizer  
Intelligent Lights Assistant - funkcja automatycznego włączania i wyłączenia świateł drogowych  
KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu  
Klamki wewnętrzne chromowane  
Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic  
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT  
Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów  
Lampy tylne w technologii LED  
Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)  
Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane  
Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień  
Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi  
Lusterka i klamki w kolorze nadwozia  
Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową  
MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny  
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem  
Ogrzewanie przednich i tylnych foteli  
Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu  
Oświetlenie bagażnika  
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu  
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej  
Podłokietnik Jumbo Box  
Pokrowiec na narty  
Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego  
RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni  
Schowek na okulary  
Schowek pod fotelem pasażera  
Spryskiwacze lamp przednich  
Światła do jazdy dziennej LED  
Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów  
Tapicerka materiałowa STYLE  
TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu  
Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej  
Tylne oparcie składane, dzielone  
Tylne podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika  
Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku  
Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether  
Wykończenie wnętrza - Style w kolorze ciemnego aluminium  
Wykończenie wnętrza w kolorze chromu  
Wyłącznik poduszki powietrznej  
XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów  
Zamek centralny z pilotem  
Zestaw siatek w bagażniku  
Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu + niezależna syrena  
Kamera ułatwiająca parkowanie  
Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana, podgrzewana z łopatkami zmiany biegów (radio i

GSM)

Koło zapasowe dojazdowe, stalowe

Lakier metalik

Pakiet FRESH dla wersji Style

Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W

System nawigacji Amundsen z mapą Europy i usługą Map Care (SD, USB, Aux-in, MP3, obsł głoś.,ICC)

Parking Assistant - system wspomaganie parkowania

Szyba przednia podgrzewana elektrycznie

Tempomat adaptacyjny do 160 km/h (adaptive cruise assist)

Wycieraczka Aero szyby tylnej

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Pirelli,	215/55/R17	45%
PP lato	Pirelli,	215/55/R17	45%
TL lato	Pirelli,	215/55/R17	45%
TP lato	Pirelli,	215/55/R17	45%
zapasowe	Continental	205/55/R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 86 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 31 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310177



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310177



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310177



















