

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202311115**  
**Data badania – 04 grudnia 2023r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: PO4KN61

Marka pojazdu: OPEL  
Model: ASTRA IV  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Sedan  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 47772  
Nr fabryczny (VIN): W0VPD5EC0KG353244  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1950  
Masa własna (kg): 1400  
Ładowność (kg): 550  
Rodzaj paliwa: Benzyna+LPG  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1364  
Moc [kW]: 103.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.04.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 1889520
2. Data następnego badania technicznego: 22.05.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 2: 14527km, 35442km z dnia 10/02/2022

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk. Koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała.

Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik PL: Zarysowania

Zderzak P: Odpryski

Drzwi PL: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 $\mu$ m, błotnik PP - 110 $\mu$ m, drzwi PP - 120 $\mu$ m, drzwi TP - 180 $\mu$ m, poszycie TP - 190 $\mu$ m, pokrywa T - 110 $\mu$ m, poszycie TL - 120 $\mu$ m, drzwi TL - 120 $\mu$ m, drzwi PL - 120 $\mu$ m, błotnik PL - 110 $\mu$ m, dach - 120 $\mu$ m, próg L - 100 $\mu$ m, próg P - 70 $\mu$ m

**V. Wnętrze stwierdzono:** Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Czujnik niskiego ciśnienia w oponach

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

Elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu

ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji

Felgi stalowe 16 z ogumieniem

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe pełnowymiarowe

Komputer pokładowy

Lakier uni

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Radio CD 300 MP3

Sterowanie radiem z kierownicy

Światła do jazdy dziennej

Światła przeciwmgielne z przodu

Tapicerka materiałowa czarna

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tylne oparcie składane, dzielone 40/60

Wejście AUX-IN  
Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami  
Zaglówek tylny, środkowy  
Zamek centralny  
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył  
Radio CD 600 IntelliLink (CD MP3, AUX-IN, USB, Bluetooth, LCD 7-calowy, 6 głośników)  
Instalacja gazowa

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Continental , Contiecocontact	205/60R16	35%
PP - lato	Continental , Contiecocontact	205/60R16	35%
TL - lato	Continental , Contiecocontact	205/60R16	25%
TP - lato	Continental , Contiecocontact	205/60R16	25%
Zapasowe - lato	Continental , Contiecocontact	205/60R16	B.D.

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 74 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**


Rzeczoznawca , data: 04 grudnia 2023

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311115



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311115



# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311115












Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311115





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311115

