

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202312108**  
**Data badania – 18 grudnia 2023r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WX9637A

Marka pojazdu: FORD  
Model: MONDEO  
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 95005  
Nr fabryczny (VIN): WF0FXXWPCFKY61928  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2330  
Masa własna (kg): 1653  
Ładowność (kg): 677  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1997  
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 05.08.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 3387147
2. Data następnego badania technicznego: 02.08.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 4: 20147km, 36885km, 60045km, 87415km z dnia 27/07/2023

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia srebrna.

Szyba czołowa: Odpryski

Próg lewy: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Odpryski / Zarysowania

Próg prawy: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 $\mu$ m, błotnik PP - 100 $\mu$ m, drzwi PP - 100 $\mu$ m, drzwi TP - 100 $\mu$ m, poszycie TP - 100 $\mu$ m, pokrywa T - 100 $\mu$ m, poszycie TL - 1500 $\mu$ m, drzwi TL - 120 $\mu$ m, drzwi PL - 100 $\mu$ m, błotnik PL - 100 $\mu$ m, dach - 100 $\mu$ m, próg L - 1000 $\mu$ m, próg P - 100 $\mu$ m

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci

Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył

Dywaniki podłogowe z przodu

EBC - elektroniczny rozdział sił hamowania

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

Elektryczny hamulec postojowy

ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA

Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60

Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową

Fotel pasażera z regulacją lędźwiową

Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach

Fotele przednie - styl komfortowy

Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey

HSA - system wspomagający ruszanie pod górę

Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem

Kierownica skórzana

Kieszonka w oparciu fotela kierowcy

Klamki w kolorze nadwozia

Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach  
 Konsola centralna z podłokietnikiem  
 Konsola sufitowa - ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci  
 Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli  
 Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączenia  
 Lampy tylne LED  
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami  
 Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie  
 Podsufitka w jasnej tonacji  
 Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu  
 Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu  
 Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd  
 Poduszki powietrzne kolan  
 Reflektory - halogenowe  
 Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium  
 Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową  
 System aktywnej redukcji hałasu - Active Noise Control  
 System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam  
 System Auto-Start-Stop  
 System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)  
 Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy  
 Światła do jazdy dziennej  
 Światła przeciwmgielne, przód  
 Tapicerka materiałowa Cypres Ebony  
 Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40 z otworem do przewozu nart i podłokietnikiem  
 Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą  
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS  
 Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu  
 Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera  
 Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów  
 Zagłówki regulowane w 2 kierunkach  
 Zamek centralny z pilotem  
 Koło zapasowe - pełnowymiarowe  
 Lakier metalik Diffused Silver  
 Pakiet Business 2:  
 Active Park Assist - system wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd  
 System nawigacji Ford SYNC 3/wyś. 8"/AppLink/TMC/Bluetooth/8 głośn./2xUSB/ster. na  
 kierownicy  
 Tempomat

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Bridgestone , Turanza	215/60/16	60%
PP - lato	Bridgestone , Turanza	215/60/16	60%
TL - lato	Bridgestone , Turanza	215/60/16	55%
TP - lato	Bridgestone , Turanza	215/60/16	55%
Zapaszowe - lato	Bridgestone , Turanza	215/60/16	10%

---

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 63 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 18 grudnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312108



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312108















