

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp. Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202312071**

**Data badania – 14 grudnia 2023r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WX4528C

Marka pojazdu: OPEL  
Model: INSIGNIA 1.5 T GPF ELITE S&S A  
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 61580  
Nr fabryczny (VIN): W0VZT6EB6L1022603  
Rok produkcji: 2020  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2040  
Masa własna (kg): 1482  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1490  
Moc [kW]: 121.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 06.03.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ1327247
2. Data następnego badania technicznego: 22.03.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 1: 11022 km dnia 09-04-2021

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia srebrna  
Drzwi PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 110  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 110  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 110  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 100  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 110  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 260  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 640  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 230  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 100  $\mu\text{m}$ , dach - 110  $\mu\text{m}$ , próg P - 60  $\mu\text{m}$ , próg L - 60  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kokpit: Zarysowania  
Fotel LP: Zabrudzenia  
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia  
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Automatyczny włącznik świateł drogowych  
Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu  
Bezkluczykowy dostęp do auta (BTM)  
Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH)  
Czujnik deszczu  
Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu  
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył  
Elektryczne szyby, tył  
ESP - program stabilizacji toru jazdy  
Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem  
Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją  
Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach  
Fotele przednie ogrzewane  
Hamulec postojowy sterowany elektrycznie  
Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe  
Kierownica ogrzewana  
Kierownica skórzana  
Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa  
Lampy tylne LED  
Listwa czarna błyszcząca w linii dachu  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie  
Lusterko wsteczne światłoczułe  
Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED  
Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy

1

Oświetlenie wnętrza typu ambient  
Podłokietnik centralny z tyłu  
Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe  
Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi  
Reflektory przeciwmgielne  
Sterowanie radiem z kierownicy  
System automatycznego odblokowywania zamków drzwi  
System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie)  
System Start&Stop  
System wykrywania pieszych z przodu  
Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe  
Światła do jazdy dziennej LED  
Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą, pakiet  
Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji  
Alarm  
Koło zapasowe dojazdowe 16  
Lakier metalik  
Przyciemniana szyba z tyłu i tylne boczne  
System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników)

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Goodyear	245/45/18	30%
PP zima	Goodyear	245/45/18	30%
TL zima	Goodyear	245/45/18	30%
TP zima	Goodyear	245/45/18	30%
dojazdowa	Continental	125/80/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 62 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 14 grudnia 2023

.....




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312071



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312071



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312071



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312071











