

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202311126**

**Data badania – 12 grudnia 2023r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WND6153A

Marka pojazdu: VOLVO  
Model: S90 B4 B INSCRIPTION AUT  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 52303  
Nr fabryczny (VIN): LVYPSK9VDNP108078  
Rok produkcji: 2021  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2300  
Masa własna (kg): 1767  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1969  
Moc [kW]: 145.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 04.04.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS1257419
2. Data następnego badania technicznego: 04.04.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 1: 31099 km dnia 09-06-2023

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LP - Zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia czarna

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: Zarysowania / Odpryski

Drzwi LT: Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Szyba P: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 140  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 110  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 130  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 110  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 110  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 110  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 120  $\mu\text{m}$ , dach - 110  $\mu\text{m}$ , próg P - 80  $\mu\text{m}$ , próg L - 80  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu

Apple Carplay / Android Auto (z dwoma złączami USB)

BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych

Czujnik deszczu

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Dywaniki podłogowe

Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą

EBA - system wspomagania nagłego hamowania

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika

Felgi aluminiowe 18, (10-ramienne) Black Diamond Cut, z ogumieniem

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień

Fotel pasażera regulowany elektrycznie

Fotel pasażera z pamięcią ustawień

Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego

Fotele przednie z regulacją podparcia ud

Fotele tylne elektrycznie składane oraz zewnętrzne zagłówki tylne

Funkcja Auto Hold

Gałka dźwigni zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors

Gniazdo 12V w bagażniku  
Hamulec postojowy elektryczny  
Immobilizer  
Kierownica skórzana, trójramienna  
Kierownica wielofunkcyjna  
Klamki zewnętrzne podświetlane  
Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa  
Komputer pokładowy  
Lampki do czytania z przodu i z tyłu  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane  
Lusterka boczne składane elektrycznie  
Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie  
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa  
Oświetlenie wnętrza dodatkowe  
Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki  
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy  
Poduszki powietrzne - kurtyny  
Poduszki powietrzne boczne (2)  
Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera  
Reflektory przednie LED  
Regulacja trybów jazdy - Drive Mode  
Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby sterowana elektrycznie  
Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych sterowane ręcznie  
Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth  
Siatka bagażowa na tunelu środkowym  
Stylizacja nadwozia Inscription  
System audio High Performance  
System bezkluczykowego dostępu  
System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia  
System Drive Alert  
System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC  
System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information  
System kontroli trakcji w zakręcie - CTC  
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TMPS  
System nawigacji satelitarnej Sensus  
System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert  
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA  
System stabilizacji przechyłu (RSC)  
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach  
System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h  
System utrzymania pasa ruchu (LKA)  
System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)  
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)  
Światła drogowe LED  
Światła LED do jazdy dziennej (DRL)  
Tempomat adaptacyjny ACC  
Tuner radiowy, cyfrowy (DAB)  
Usługa Volvo On Call  
Wykończenie wnętrza Grey Ash  
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera  
Wyświetlacz centralny  
Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali  
Zaglówki tylne składane elektrycznie  
Zawieszenie dynamiczne  
Lakier metalizowany

Ładowarka indukcyjna do smartfona  
Ogrzewanie przednich foteli  
Pakiet Park Assist  
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód  
Kamera wspomagająca parkowanie tyłem  
Tapicerka skórzana Nappa + fotele wentylowane (Charcoal)

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Kumho,	245/45/R18	30%
PP zima	Kumho,	245/45/R18	30%
TL zima	Kumho,	245/45/R18	30%
TP zima	Kumho,	245/45/R18	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 79 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 12 grudnia 2023



.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311126





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311126



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311126

