

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202401159
Data badania – 01 lutego 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW633SA

Marka pojazdu: MERCEDES
Model: KLASA E 300DE TRONIC
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 111380
Nr fabryczny (VIN): W1K2132161A773433
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2800
Masa własna (kg): 2065
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1950
Moc [kW]: 143.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 22.01.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ0591262
2. Data następnego badania technicznego: 18.01.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LP – zarysowania, Felga LT – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 9 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na tylną oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara

Pokrywa P: Odpryski

Zderzak P: Zarysowania

Zderzak T: Zarysowania / Odpryski

Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 µm, błotnik PP - 150 µm, drzwi PP - 170 µm, drzwi TP - 150 µm, poszycie TP - 150 µm, pokrywa T - 180 µm, poszycie TL - 160 µm, drzwi TL - 150 µm, drzwi PL - 180 µm, błotnik PL - 150 µm, dach - 160 µm, próg P - 120 µm, próg L - 120 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Touch pad sterowania systemami pojazdu - uszkodzony

Wykładzina LT: Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia

Wykładzina PT: Zabrudzenia

Wykładzina PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Adaptacyjne, migające światła hamowania

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Airbag kolan kierowcy

Aktywny asystent układu hamulcowego z funkcją pokonywania skrzyżowań

Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza

Android Auto

Apple CarPlay

ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych

ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu

Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy)

Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera

BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie

Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył

Deska rozdzielcza i boczki drzwi w skórze nappa

Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza)

Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu

DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy

EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika)

El. podnoszenie szyb, przód i tył

ESP - układ stabilizacji toru jazdy
Filtr cząstek stałych - DPF
Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi
Gniazdo 12V z tyłu
Hamulec postojowy - elektroniczny
Immobilizer
Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa
Kierownica z manetkami zmiany biegów DIRECT SELECT
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC
Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
Konsola centralna w kolorze czerni fortepianu
Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
Panel dotykowy z kontrolerem
Pilot sterujący zamkiem centralnym
Podsufitka materiałowa - szara
Przedni podłokietnik ze schowkiem
Relingi dachowe z anodyzowanego aluminium
Relingi dachowe, czarne
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
System active Lane Change Assist
System ochrony pieszych
System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system
System PRE-SAFE
System Start/Stop
Szyby barwione
Światła do jazdy dziennej LED
Tapicerka materiałowa
Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
Tylne oparcie składane, dzielone
Uchwyty i-Size do inst. fotelika dziecięcego
Uchwyty na kubki z przodu i z tyłu
Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu
Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
Zagłówki przednie - komfortowe
Zamek centralny z funkcją automatycznego blokowania i czujnikiem zderzeniowym
Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji
Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów
Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych) (G)
Dywaniki welurowe (G)
Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion z ogumieniem przód:245/45 tył:275/40
Lakier metalik
Pakiet Premium Plus
Asystent martwego punktu
Dach szklany panoramiczny - elektryczny
Fotele przednie podgrzewane
Lampy z inteligentnym sys. oświetlenia ILS LED - światła z dośw. zakrętów i asystent świateł drog.
Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360
Pakiet KEYLESS-GO
Pakiet Lusterka
Pakiet Pamięci Ustawień
System bezprzewodowego ładowania telefonu
System COMAND Online (system nawigacji) ze zintegrowaną przeglądarką
System nagłośnienia Burmester Surround

Widescreen Cockpit – 12,3 wyświetlacz z 3 różnymi do wyboru wskaźnikami instrumentów
Pakiet wspomagania jazdy
Pakiet wspomagania jazdy
System DISTRONIC PLUS z funkcją Stop-and-go
Tapicerka skórzana Nappa
Touchpad - interfejs sterowany dotykowo
Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Pirelli	245/45/R18	45%
PP zima	Pirelli	245/45/R18	45%
TL zima	Pirelli	275/40/R18	55%
TP zima	Pirelli	275/40/R18	55%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 75 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 01 lutego 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202401159







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202401159

