

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp. Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202405062
Data badania – 22 maja 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX8149C

Marka pojazdu: KIA
Model: XCEED 1.5 T-GDI L BUSINESS LIN
Kolor: Grafitowy

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 103498
Nr fabryczny (VIN): U5YH5F15GML068513
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1870
Masa własna (kg): 1325
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1482
Moc [kW]: 118.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 06.04.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR1396334
2. Data następnego badania technicznego: 03.04.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 3: 29044 km, 58438 km, 87209 km dnia 31-10-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP – Odpryski / łuszczenie lakieru, Felga PP – Odpryski / łuszczenie lakieru, Felga LT – Odpryski / łuszczenie lakieru, Felga PT - Odpryski / łuszczenie lakieru. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia grafitowa

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: Odpryski

Drzwi LT: Odpryski

Drzwi PT: Zarysowania

Drzwi PP: Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 μm , błotnik PP - 110 μm , drzwi PP - 110 μm , drzwi TP - 110 μm , poszycie TP - 110 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 110 μm , drzwi TL - 110 μm , drzwi PL - 110 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 110 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Kokpit: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania Alarm

Boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną

Chromowane elementy przedniego grilla

Chromowane obramowanie szyb bocznych

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Czujnik zmierzchu

Dysze spryskiwaczy, podgrzewane

El. podnoszenie szyb tył

El. podnoszenie szyb, przód

Elementy ozdobne nadwozia lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym

Elementy wnętrza lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym

ESC - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 235/45

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotel pasażera z regulacją wysokości
Fotele przednie ogrzewane z 3-stopniową regulacją
Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
Gniazdo 12V
Gniazdo USB
HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold
Immobilizer
Kamera ułatwiająca parkowanie
Kia Driver Attention Alert - system ostrzeżenia o zmęczeniu kierowcy
Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania
Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
Kia UVO Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie
KiaNaviSystemPlus - system nawigacji 10.25"/obsługa PL/TomTom/DAB+/JBL 320W7lat aktualizacji
KiaParkAssist - System automatycznego parkowania równoległego z czujnikami parkowania przód/tył
KiaSmartKey - system otwierania pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop
KiaSpeedLimitWarning - system rozpoznawania znaków drogowych
Kierownica i drążek biegów skórzane
Kierownica z funkcją podgrzewania
Klamki wewnętrzne chromowane
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej
Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach
Koło zapasowe, dojazdowe
Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala
Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy
Lampy przednie LED
Lampy tylne wykonane w technologii LED
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika
Nawiew wentylacji na tylne miejsca
Pakiet kolorystyczny wnętrza Yellow Splash
Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki
Podłokietnik przedni regulowany wzdłużnie
Podłokietnik przedni ze schowkiem
Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny)
Radio MP3/USB/Bluetooth/6 głośników/sterowanie z kierownicy/Android Auto/Apple CarPlay
Regulacja wysokości podłogi bagażnika
Relingi dachowe
Schowek na okulary
System nagłośnienia JBL z 8 głośnikami i wzmacniaczem 320W, tuner cyfrowy DAB
Szyba przednia podgrzewana
Szyby tylne przyciemniane
Światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne

Tapicerka Cosmo (materiał/skóra ekologiczna)
Tempomat
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego
Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne
Wyświetlacz kolorowy LCD 8"
Zamek centralny z pilotem
Zderzaki w kolorze nadwozia
Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Firestone,	235/45/R18	40%
PP Zimowe	Firestone,	235/45/R18	40%
TL Zimowe	Firestone,	235/45/R18	40%
TP Zimowe	Firestone,	235/45/R18	40%
Dojazdowe	Maxxis,	125/80/R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 93 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 22 maja 2024

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405062









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405062



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405062



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405062



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405062







