

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202403012**  
**Data badania – 04 marca 2024r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WX6226A

Marka pojazdu: MAZDA  
Model: 6 2.0 SKYENERGY  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 149319  
Nr fabryczny (VIN): JMZGL627601616063  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2005  
Masa własna (kg): 1455  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1998  
Moc [kW]: 121.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.02.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP0721020
2. Data następnego badania technicznego: 01.03.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LP – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia czarna

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Zarysowania / Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: Odpryski

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania

Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi LT: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Próg prawy: Zarysowania

Drzwi PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 100  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 100  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 100  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 100  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 100  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 100  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 100  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 100  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 100  $\mu\text{m}$ , dach - 100  $\mu\text{m}$ , próg P - 80  $\mu\text{m}$ , próg L - 80  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tunel środkowy: Zarysowania

Kierownica: Przetarcia

Listwa progu LP: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Apple Carplay & Android Auto

A-SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach)

Czujnik deszczu i zmierzchu

Czujniki parkowania - przód i tył

DSC - system stabilizacji toru jazdy z TCS

EBA - elektroniczny asystent hamowania

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

Felgi aluminiowe 17 Gun Metal z ogumieniem 225/55

Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego

Fotel pasażera z regulacją wysokości

Fotele przednie podgrzewane

Hamulec postojowy, elektromechaniczny  
HBC - system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania  
Immobilizer  
Kamera cofania  
Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą  
Kierownica ogrzewana  
Kierownica wielofunkcyjna  
Kierunkowskazy tylne LED  
Klamki w kolorze nadwozia  
Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z nawiewem na tylny rząd siedzeń  
Lampy tylne LED  
LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane  
Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją auto  
Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
Lusterka boczne z kierunkowskazami  
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)  
Podłokietnik z tyłu  
Poduszki powietrzne boczne  
Poduszki powietrzne kurtynowe  
Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera  
Przycisk uruchamiania silnika  
Reflektory przednie LED z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów (AFLS)  
SCBS-R System wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy jeździe do tyłu  
Spryskiwacze reflektorów  
System audio CD/MP3 z 6 głośnikami  
System kamer 360  
System monitorowania martwego pola BSM  
System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA  
System nawigacji Mazda  
System rozrywki i łączności MZD Connect  
System sterownia HMI  
System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert)  
Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył  
Szyby tylne przyciemniane  
Światła do jazdy dziennej LED  
Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu  
Tapicerka materiałowa Standard  
Tempomat adaptacyjny  
TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości  
Tuner cyfrowy DAB  
Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA  
Wejście AUX/USB  
Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane  
Wyświetlacz centralny 8-calowy ze sterowaniem dotykowym  
Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy  
Zamek centralny sterowany zdalnie  
Zestaw głośnomówiący Bluetooth  
Zestaw naprawczy do opon  
Lakier metalizowany

## **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

## **VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	FIRESTONE	225/55/17	45%
PP Zimowe	FIRESTONE	225/55/17	45%
TL Zimowe	FIRESTONE	225/55/17	30%
TP Zimowe	FIRESTONE	225/55/17	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 77 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 04 marca 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403012





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403012





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403012





# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403012





















