

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202403074**  
**Data badania – 18 marca 2024r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW830YP

Marka pojazdu: VOLVO  
Model: V90 D4 SCR INSCRIPTION AUT  
Kolor: grafitowy

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 106117  
Nr fabryczny (VIN): YV1PWA8UDK1103284  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2310  
Masa własna (kg): 1768  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1969  
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 14.02.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS2769543
2. Data następnego badania technicznego: 29.01.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 3: 20369 km, 76830 km, 101582 km dnia 03-01-2023

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom ciecchy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga LT – Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania, Felga PT - Odpryski / Zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia grafitowa  
Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania  
Pokrywa przednia: Odpryski  
Szyba czołowa: Pęknięcie  
Błotnik LP: Odpryski  
Drzwi LP: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania  
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania  
Zderzak tył: Zarysowania  
Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie  
Drzwi PT: Zarysowania  
Błotnik PP: Zabrudzenia smołą

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 130  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 130  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 210  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 130  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 110  $\mu\text{m}$ , dach - 120  $\mu\text{m}$ , próg P - 70  $\mu\text{m}$ , próg L - 80  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Listwa progu LP: Zarysowania  
Kanapa / fotel LT: Uszkodzenia mechaniczne

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne  
Airbag kolan kierowcy  
Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu  
Czujnik deszczu  
Deska rozdzielcza i boczki drzwiowe obszyte materiałem BENOVA  
Dywaniki podłogowe  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
EBA - system wspomagania nagłego hamowania  
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania  
EBL - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania  
Felgi aluminiowe 18 Silver, 10-ramienne  
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień  
Fotel pasażera regulowany elektrycznie  
Fotel pasażera z pamięcią ustawień  
Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego  
Fotele przednie z regulacją podparcia ud  
Funkcja Auto Hold

Hamulec postojowy elektryczny  
Immobilizer  
Kierownica skórzana  
Kierownica wielofunkcyjna  
Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa  
Komputer pokładowy  
Lampki do czytania z przodu i z tyłu  
Listwy progowe podświetlane  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane  
Lusterka boczne składane elektrycznie  
Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane  
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa  
Oświetlenie wnętrza dodatkowe  
Pilot Assist  
Podłokietnik przedni  
Regulacja trybów jazdy - Drive Mode  
Relingi dachowe  
Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych sterowane ręcznie  
Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth  
Siatka bagażowa na tunelu środkowym  
System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 10 głośników, 330W, AUX, USB)  
System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia  
System Drive Alert  
System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC  
System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information  
System kontroli trakcji w zakręcie - CTC  
System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS  
System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)  
System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert  
System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym  
System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS)  
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA  
System stabilizacji przechyłu (RSC)  
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach  
System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h  
System utrzymania pasa ruchu (LKA)  
System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)  
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)  
Szyby barwione  
Światła LED do jazdy dziennej (DRL)  
Światła przeciwmgielne - przód  
Tempomat adaptacyjny ACC  
Uchwyt na kubki z przodu  
Układ wspomagania hamowania City Safety  
Usługa Volvo On Call  
Wykończenie wnętrza Linear Walnut  
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera  
Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali  
Zamek centralny zdalnie sterowany  
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył  
Fotele przednie podgrzewane  
Kamera wspomagająca parkowanie tyłem  
Lakier metalizowany  
Ogrzewanie tylnych foteli  
Pakiet Light

Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie  
Światła drogowe Full LED, aktywne, z doświetlaniem zakrętów  
Układ oczyszczania lamp przednich, wysokociśnieniowy  
Podgrzewane koło kierownicy  
Przyciemniane tylne szyby  
System nawigacji satelitarnej Sensus  
Szyba przednia podgrzewana  
Tapicerka skórzana, perforowana Nappa

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Falken,	245/45/18	40%
PP Zimowe	Falken,	245/45/18	40%
TL Zimowe	Falken,	245/45/18	30%
TP Zimowe	Falken,	245/45/18	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 87 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 18 marca 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403074



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403074



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403074

















